

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35°25'06"	
				経度	139°57'13"	
栄橋 (フリガナ)サカエハシ	坂戸川間尻線	千葉県袖ヶ浦市坂戸市場地先				
管理者名	点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
袖ヶ浦市	2016.5.24	浮戸川	無	一般道		不明

部材単位の診断(各部材毎に最悪値を記入)

点検時に記録			点検者	点検責任者	措置後に記録	
部材名	判定区分 ( ~ )	変状の種類 ( 以上の場合 に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	措置後の 判定区分	変状の種類	措置及び判定 実施年月日
上部構造	主桁					
	横桁					
	床版	遊離石灰	写真番号1~4、床版01			
下部構造						
支承部						
その他						

道路橋毎の健全性の診断(判定区分 ~ )

点検時に記録		措置後に記録	
(判定区分)	(所見等) 床版に遊離石灰が見られる。予防保全の観点から処置を講ずることが望ましい。	(再判定区分)	(再判定実施年月日)



全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員	
1993年	35m	10.90m	
起点側			終点側

架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(損傷状況)

部材単位の判定区分が、又はの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の  
写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

上部構造(床版01)【判定区分: 】	上部構造(床版01)【判定区分: 】
<p>写真番号1</p>  <p>A1側床版に遊離石灰が見られる。</p>	<p>写真番号2</p>  <p>A1側床版に遊離石灰が見られる。 (写真1の拡大)</p>
上部構造(床版01)【判定区分: 】	上部構造(床版01)【判定区分: 】
<p>写真番号3</p>  <p>A2側床版に遊離石灰が見られる。</p>	<p>写真番号4</p>  <p>A2側床版に遊離石灰が見られる。 (写真3の拡大)</p>