

1. 南袖大橋

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 26′ 32.85″	橋梁ID
				経度	139° 56′ 56.07″	
南袖大橋 (フリガナ)ミナミソデオオハシ	南袖神納線	袖ヶ浦市南袖地先				
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
袖ヶ浦市	2019.11.13	東京湾	有	一般道		なし

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

開発虎ノ門コンサルタント(株) 漆畑 雄一郎

定期点検時に記録				応急措置後に記録		
部材名		判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容
上部構造	主桁	Ⅰ				
	横桁	Ⅰ				
	床版	Ⅰ				
下部構造		Ⅰ				
支承部		Ⅰ				
その他		Ⅰ				

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録	
(判定区分)	(所見等)
Ⅰ	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
1983年	37.40m	12.50m
橋梁形式		
PC単純プレテンT桁橋		

終点側



起点側

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(損傷状況)


○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

【判定区分: 】	【判定区分: 】
【判定区分: 】	【判定区分: 】


付図- 1 部材番号図	径 間 番 号	1
-------------	---------	---

フリガナ 橋 梁 名	ミミズデ'オハシ 南袖大橋	路 線 名	南袖神納線	所在地	袖ヶ浦市南袖地先
---------------	------------------	-------	-------	-----	----------



付図-1 部材番号図	径 間 番 号	2
------------	---------	---

フリガナ 橋 梁 名	ミミズデ'オハシ 南袖大橋	路 線 名	南袖神納線	所在地	袖ヶ浦市南袖地先
---------------	------------------	-------	-------	-----	----------



2. 成教橋

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 26′ 24.78″	橋梁ID
				経度	139° 57′ 46.87″	
成教橋 (フリガナ)セイキョウハシ	南袖大野台線	袖ヶ浦市南袖地先				
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
袖ヶ浦市	2019.11.14	東京湾	有	一般道		なし

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)			定期点検者	開発虎ノ門コンサルタント(株) 漆畑 雄一郎
--------------------------------	--	--	-------	------------------------

定期点検時に記録				応急措置後に記録		
部材名		判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容
上部構造	主桁	Ⅰ				
	横桁	Ⅰ				
	床版	Ⅰ				
下部構造		Ⅱ	ひびわれ,遊離石灰	写真1,橋脚02		
支承部		Ⅱ	不法占用,植生,土砂	写真2,支承108～109		
その他		Ⅱ	脱落,段差,土砂,植生	写真3～6,高欄,舗装,伸縮,排水		

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)	
定期点検時に記録	

(判定区分)	(所見等)
Ⅱ	橋脚に遊離石灰を伴うひびわれ、支承部に土砂堆積等および不法占有が見られる。予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)		
----------------------	--	--

架設年次	橋長	幅員
1982年	41.45m	14.80m
橋梁形式		
PC単純プレテンT桁橋		

起点側



終点側

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

下部構造(橋脚02)【判定区分: Ⅱ】	支承部(支承108, 109)【判定区分: Ⅱ】
写真番号1  橋脚に遊離石灰を伴うひびわれが見られる。	写真番号2  支承部周辺(橋脚)に不法占用および土砂堆積が見られる。
その他(高欄02)【判定区分: Ⅱ】	その他(舗装02)【判定区分: Ⅱ】
写真番号3  高欄にボルトの脱落(2箇所)が見られる。	写真番号4  舗装に段差が見られる。 起点側: H=50mm

状況写真(損傷状況)


○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

その他(舗装01、02)【判定区分：Ⅱ】		その他(排水ます02)【判定区分：Ⅱ】	
写真番号5  舗装に土砂堆積、植生が見られる。		写真番号6  排水ますに土砂堆積、植生が見られる。	
【判定区分：】		【判定区分：】	

付図-1 部材番号図	径 間 番 号	1
------------	---------	---

フリガナ 橋 梁 名	セイヨウハシ 成教橋	路 線 名	南袖大野台線	所在地	袖ヶ浦市南袖地先
---------------	---------------	-------	--------	-----	----------



3. 代宿丸池橋

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 27′ 21.29″	橋梁ID
				経度	140° 00′ 56.22″	
代宿丸池橋 (フリガナ)ダイジクマルイケバシ	久保田26号線	袖ヶ浦市久保田3087地先				
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
袖ヶ浦市	2019.11.7	浜宿川	有	一般道		なし

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

開発虎ノ門コンサルタント(株) 漆畑 雄一郎

定期点検時に記録				応急措置後に記録		
部材名		判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容
上部構造	主桁	Ⅰ				
	横桁					
	床版					
下部構造		Ⅰ				
支承部						
その他		Ⅱ	ゆるみ・脱落	写真1.2,防護柵02		

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録	
(判定区分)	(所見等)
Ⅰ	防護柵にボルトのゆるみ・脱落が見られるが、道路橋の機能に支障が生じていない状態である。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
1950年	4.30m	3.35m
橋梁形式		
RC単純床版橋(場所打ち)		

起点側



終点側

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(損傷状況)


○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

その他(防護柵02)【判定区分：Ⅱ】		その他(防護柵02)【判定区分：Ⅱ】	
写真番号1		写真番号2	
防護柵にボルトのゆるみ(3箇所)が見られる。		防護柵にボルトの脱落(1箇所)が見られる。	
【判定区分：】		【判定区分：】	

付図-1 部材番号図	径 間 番 号	1
------------	---------	---

フリガナ 橋 梁 名	タイシユケマルイケハシ 代宿丸池橋	路 線 名	久保田26号線	所在地	袖ヶ浦市久保田3087地先
---------------	----------------------	-------	---------	-----	---------------



4. 久保田馬場橋

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 27′ 09.60″	橋梁ID
				経度	140° 00′ 18.71″	
久保田馬場橋 (フリガナ)クボタバババシ	久保田13号線	袖ヶ浦市久保田2353-7地先				
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
袖ヶ浦市	2019.11.7	久保田川	有	一般道		なし

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

開発虎ノ門コンサルタント(株) 漆畑 雄一郎

定期点検時に記録				応急措置後に記録		
部材名		判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容
上部構造	主桁	Ⅰ				
	横桁					
	床版					
下部構造		Ⅰ				
支承部		Ⅰ				
その他		Ⅱ	脱落	写真1,防護柵01		

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録	
(判定区分)	(所見等)
Ⅰ	防護柵にボルトの脱落が見られるが、道路橋の機能に支障が生じていない状態である。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
不明	5.20m	8.04m
橋梁形式		
RC単純床版橋(場所打ち)		

起点側



終点側

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(損傷状況)


○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

その他(防護柵01)【判定区分: Ⅱ】		【判定区分: 】	
写真番号1  防護柵にボルトの脱落(1箇所)が見られる。			
【判定区分: 】		【判定区分: 】	

付図-1 部材番号図	径 間 番 号	1
------------	---------	---

フリガナ 橋 梁 名	カタハバシ 久保田馬場橋	路 線 名	久保田13号線	所在地	袖ヶ浦市久保田2353-7地先
---------------	-----------------	-------	---------	-----	-----------------



5. 久保田新開道橋

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 27′ 07.69″	橋梁ID
				経度	140° 00′ 29.92″	
久保田新開道橋 (フリガナ)クボタシンカイドウバシ	久保田15号線	袖ヶ浦市久保田580地先				
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
袖ヶ浦市	2019.11.7	久保田川	有	一般道		なし

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

開発虎ノ門コンサルタント(株) 漆畑 雄一郎

定期点検時に記録				応急措置後に記録		
部材名		判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容
上部構造	主桁	Ⅰ				
	横桁					
	床版					
下部構造		Ⅰ				
支承部		Ⅰ				
その他		Ⅰ				

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録	
(判定区分)	(所見等)
Ⅰ	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
不明	3.80m	3.90m
橋梁形式		
RC単純床版橋(場所打ち)		

起点側



終点側

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(損傷状況)


○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

【判定区分: 】	【判定区分: 】
【判定区分: 】	【判定区分: 】

付図-1 部材番号図	径 間 番 号	1
------------	---------	---

フリガナ 橋 梁 名	カボタシスカイトウカベシ 久保田新開道橋	路 線 名	久保田15号線	所在地	袖ヶ浦市久保田580地先
---------------	-------------------------	-------	---------	-----	--------------



6. 久保田小代々橋

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 26′ 41.47″	橋梁ID
				経度	140° 00′ 59.68″	
久保田小代々橋 (フリガナ)クボタコダイダイバシ	久保田38号線	袖ヶ浦市久保田1754地先				
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
袖ヶ浦市	2019.11.6	久保田川	有	一般道		なし

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

開発虎ノ門コンサルタント(株) 漆畑 雄一郎

定期点検時に記録				応急措置後に記録		
部材名		判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容
上部構造	主桁	Ⅱ	鉄筋露出,豆板,うき	写真1,2,主桁01		
	横桁					
	床版					
下部構造		Ⅱ	鉄筋露出	写真3,橋台02		
支承部		Ⅰ				
その他		Ⅱ	段差	写真4,舗装01		

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録	
(判定区分)	(所見等)
Ⅱ	主桁に剥離・鉄筋露出およびうき、橋台の梁部下面に鉄筋露出が見られる。予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
不明	5.04m	3.30m
橋梁形式		
RC単純床版橋(場所打ち)		
起点側  終点側		

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(損傷状況)


○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

上部構造(主桁01)【判定区分: Ⅱ】	上部構造(主桁01)【判定区分: Ⅱ】
写真番号1  主桁にうきが見られる。	写真番号2  主桁の広範囲に鉄筋露出、剥離(豆板)が見られる。
下部構造(橋台02)【判定区分: Ⅱ】	その他(舗装01)【判定区分: Ⅱ】
写真番号3  橋台に鉄筋露出が見られる。	写真番号4  舗装に段差が見られる。 起点側H=23mm

付図-1 部材番号図	径 間 番 号	1
------------	---------	---

フリガナ 橋 梁 名	カホクコダイトイハシ 久保田小代々橋	路 線 名	久保田38号線	所在地	袖ヶ浦市久保田1754地先
---------------	-----------------------	-------	---------	-----	---------------



7. 久保田矢崎橋

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 26′ 38.50″	橋梁ID
				経度	140° 01′ 06.79″	
久保田矢崎橋 (フリガナ)クボタヤザキバシ	久保田坂ノ下線	袖ヶ浦市久保田1733地先				
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
袖ヶ浦市	2019.11.6	久保田川	有	一般道		水道管

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

開発虎ノ門コンサルタント(株) 漆畑 雄一郎

定期点検時に記録				応急措置後に記録		
部材名		判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容
上部構造	主桁	Ⅰ				
	横桁					
	床版					
下部構造		Ⅰ				
支承部		Ⅰ				
その他		Ⅱ	腐食,欠損,段差	写真1,2,防護柵02,舗装01		

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録	
(判定区分)	(所見等)
Ⅰ	防護柵の笠木に腐食および断面欠損、舗装に段差が見られるが、道路橋の機能に支障が生じていない状態である。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
不明	3.80m	5.20m
橋梁形式		
RC単純T桁橋＋RC単純床版橋(場所打ち)		

起点側



終点側

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(損傷状況)


○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

その他(防護柵02)【判定区分: Ⅱ】		その他(舗装01)【判定区分: Ⅱ】	
写真番号1  防護柵に腐食による欠損が見られる。		写真番号2  舗装に段差が見られる。 起点側:H=53mm	
【判定区分: 】		【判定区分: 】	

付図-1 部材番号図	径 間 番 号	1
------------	---------	---

フリガナ 橋 梁 名	カホ タヤサ キハシ 久保田矢崎橋	路 線 名	久保田坂ノ下線	所在地	袖ヶ浦市久保田1733地先
---------------	----------------------	-------	---------	-----	---------------



8. 蔵波殿畑一号橋

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 26′ 53.34″	橋梁ID
				経度	139° 59′ 40.99″	
蔵波殿畑一号橋 (フリガナ)クラナミトノハタイチゴウバシ	蔵波16号線	袖ヶ浦市蔵波1879-1-1地先				
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
袖ヶ浦市	2019.11.7	蔵波川	有	一般道		なし

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

開発虎ノ門コンサルタント(株) 漆畑 雄一朗

定期点検時に記録				応急措置後に記録		
部材名		判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容
上部構造	主桁	Ⅰ				
	横桁	Ⅰ				
	床版	Ⅰ				
下部構造		Ⅱ	腐食	写真1～3,橋台01		
支承部		Ⅱ	腐食	写真4,支承103		
その他		Ⅱ	欠損,脱落	写真5～7,伸縮装置,防護柵		

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録	
(判定区分)	(所見等)
Ⅱ	橋台豎壁上のH形鋼に減肉を伴う腐食、支承に腐食が見られる。予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
不明	5.30m	4.60m
橋梁形式		
単純鋼床版鈑桁橋		

起点側



終点側

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。


状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。


下部構造(橋台01)【判定区分: Ⅱ】	下部構造(橋台01)【判定区分: Ⅱ】
写真番号1  橋台縦壁上のH形鋼に腐食が見られる。	写真番号2  写真番号1の近接写真
下部構造(橋台02)【判定区分: Ⅱ】	支承部(支承103)【判定区分: Ⅱ】
写真番号3  橋台縦壁上のH形鋼に腐食が見られる。	写真番号4  支承に腐食が見られる。

別紙2 様式1様式2
状況写真(損傷状況)
○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。
○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

その他(伸縮装置02)【判定区分: Ⅱ】		その他(防護柵02)【判定区分: Ⅱ】	
写真番号5  伸縮装置に目地材の脱落が見られる。		写真番号6  写真番号5の近接写真	
その他(防護柵02)【判定区分: Ⅱ】		【判定区分: 】	
写真番号7  防護柵にボルトの脱落(1箇所)が見られる。			

付図-1 部材番号図	径 間 番 号	1
------------	---------	---

フリガナ 橋 梁 名	カタミトノハチヂゴウバシ 蔵波殿畑一号橋	路 線 名	蔵波16号線	所在地	袖ヶ浦市蔵波1879-1-1地先
---------------	-------------------------	-------	--------	-----	------------------



9. 蔵波殿畑二号橋

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 26′ 52.04″	橋梁ID
				経度	139° 59′ 43.55″	
蔵波殿畑二号橋 (フリガナ)クラナミトノハタニゴウバシ	蔵波17号線	袖ヶ浦市蔵波1598-1地先				
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
袖ヶ浦市	2019.11.8	蔵波川	有	一般道		なし

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

開発虎ノ門コンサルタント(株) 漆畑 雄一郎

定期点検時に記録					応急措置後に記録		
部材名		判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合 に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容	応急措置及び 判定実施年月日
上部構造	主桁	Ⅰ					
	横桁	Ⅰ					
	床版	Ⅰ					
下部構造		Ⅲ	腐食,欠損	写真1～3,橋台01,02			
支承部		Ⅱ	腐食,機能障害	写真4,支承205			
その他		Ⅱ	目地材の脱落	写真5,伸縮装置02			

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録	
(判定区分)	(所見等)
Ⅲ	橋台豎壁上のH形鋼に断面欠損を伴う著しい腐食が見られる。早期に措置を講ずることが望ましい状態である。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
不明	5.10m	5.10m
橋梁形式		
単純鋼床版鈑桁橋		

起点側



終点側

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

別紙2 様式1様式2
状況写真(損傷状況)
○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。
○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

下部構造(橋台02)【判定区分：Ⅲ】 写真番号1  橋台に断面欠損を伴う腐食が見られる。	下部構造(橋台02)【判定区分：Ⅲ】 写真番号2  橋台に断面欠損を伴う腐食が見られる。
下部構造(橋台02)【判定区分：Ⅲ】 写真番号3  橋台に腐食が見られる。	支承部(支承205)【判定区分：Ⅱ】 写真番号4  支承に腐食、機能障害が見られる。

状況写真(損傷状況)


○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

その他(伸縮装置02)【判定区分：Ⅱ】		【判定区分：】
写真番号5  伸縮装置に目地材の脱落が見られる。		
	【判定区分：】	【判定区分：】

付図-1 部材番号図	径 間 番 号	1
------------	---------	---

フリガナ 橋 梁 名	カタナミトノハタニコウハシ 蔵波殿畑二号橋	路 線 名	蔵波17号線	所在地	袖ヶ浦市蔵波1598-1地先
---------------	--------------------------	-------	--------	-----	----------------



10. 蔵波辺田一号橋

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 26′ 48.24″	橋梁ID
				経度	139° 59′ 52.77″	
蔵波辺田一号橋 (フリガナ)クラナミヘンダイチゴウキョウ	蔵波21号線	袖ヶ浦市辺田1578-1地先				
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
袖ヶ浦市	2019.11.8	蔵波川	有	一般道		不明

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)			定期点検者	開発虎ノ門コンサルタント(株) 漆畑 雄一郎
--------------------------------	--	--	-------	------------------------

定期点検時に記録				応急措置後に記録		
部材名		判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容
上部構造	主桁	Ⅰ				
	横桁	Ⅰ				
	床版	Ⅰ				
下部構造		Ⅱ	腐食、欠損	写真1～2,橋台01,02		
支承部		Ⅰ				
その他		Ⅱ	目地材の脱落,欠損	写真3,4,伸縮装置01		

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録	
(判定区分)	(所見等)
Ⅱ	橋台堅壁上のH形鋼に断面欠損を伴う腐食が見られる。予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
不明	7.15m	4.65m
橋梁形式		
単純鋼床版鈑桁橋		

起点側



終点側


※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

別紙2 様式1様式2
状況写真(損傷状況)
○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。
○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

下部構造(橋台01)【判定区分： Ⅱ 】		下部構造(橋台02)【判定区分： Ⅱ 】	
写真番号1		写真番号2	
橋台縦壁上のH形鋼の断面欠損を伴う腐食が見られる。		橋台縦壁上のH形鋼に腐食が見られる。	
その他(伸縮装置01)【判定区分： Ⅱ 】		その他(伸縮装置01)【判定区分： Ⅱ 】	
写真番号3		写真番号4	
エラストタイトの脱落が見られる。		写真番号3の橋面上状況補修材が欠損しており、再劣化が見られる。	

付図-1 部材番号図	径 間 番 号	1
------------	---------	---

フリガナ 橋 梁 名	カタミヘンダ イチゴ ウキョウ 蔵波辺田一号橋	路 線 名	蔵波21号線	所在地	袖ヶ浦市辺田1578-1地先
---------------	----------------------------	-------	--------	-----	----------------



11. 蔵波辺田二号橋

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度 経度	35° 26′ 43.61″ 140° 00′ 00.00″	橋梁ID
蔵波辺田二号橋 (フリガナ)クラナミヘンダニゴウキョウ	蔵波23号線	袖ヶ浦市蔵波1402地先				35.445447,140.000000
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
袖ヶ浦市	2019.11.8	蔵波川	有	一般道		不明

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)	定期点検者	開発虎ノ門コンサルタント(株) 漆畑 雄一郎
--------------------------------	-------	------------------------

定期点検時に記録				応急措置後に記録		
部材名		判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容
上部構造	主桁	Ⅱ	腐食	写真1,主桁03		
	横桁					
	床版	Ⅱ	遊離石灰,ひびわれ	写真2,3,床版03,04		
下部構造		Ⅰ				
支承部		Ⅱ	腐食	写真4,支承203		
その他		Ⅱ	目地材の脱落,段差	写真5,6,伸縮装置02,舗装01		

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)
定期点検時に記録

(判定区分)	(所見等)
Ⅱ	主桁および支承アンカーボルトに腐食、床版に遊離石灰を伴うひびわれが見られる。予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
不明	5.23m	3.80m
橋梁形式		
鋼単純H桁橋		

起点側



終点側

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

別紙2 様式1様式2
状況写真(損傷状況)
○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。
○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

上部構造(主桁03)【判定区分: Ⅱ】 写真番号1  主桁に腐食が見られる。	上部構造(床版03)【判定区分: Ⅱ】 写真番号2  床版に遊離石灰を伴うひびわれが見られる。
上部構造(床版04)【判定区分: Ⅱ】 写真番号3  床版に遊離石灰を伴うひびわれが見られる。	支承部(支承203)【判定区分: Ⅱ】 写真番号4  支承部に腐食が見られる。

状況写真(損傷状況)


○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

その他(伸縮装置02)【判定区分: Ⅱ】		その他(舗装01)【判定区分: 】	
写真番号5  伸縮装置に目地材の脱落が見られる。 【判定区分: 】		写真番号6  舗装の欠損部分に段差が見られる。 終点側:50mm 【判定区分: 】	

付図-1 部材番号図	径 間 番 号	1
------------	---------	---

フリガナ 橋 梁 名	カタナミンダニコウキョウ 蔵波辺田二号橋	路 線 名	蔵波23号線	所在地	袖ヶ浦市蔵波1402地先
---------------	-------------------------	-------	--------	-----	--------------



12. 蔵波台七丁目一号橋

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度 経度	35° 26' 38.07" 140° 00' 05.57"	橋梁ID
蔵波台七丁目一号橋 (フリガナ)クラナミダイナナチヨウメイチゴウキョウ	蔵波台七丁目8号線	袖ヶ浦市蔵波台7-10-1地先				35.443908,140.001547
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
袖ヶ浦市	2019.11.8	蔵波川	有	一般道		なし

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

開発虎ノ門コンサルタント(株) 漆畑 雄一郎

定期点検時に記録

応急措置後に記録

部材名	判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容	応急措置及び 判定実施年月日
上部構造	主桁	Ⅰ				
	横桁					
	床版	Ⅰ				
下部構造	Ⅰ					
支承部						
その他	Ⅱ	段差	写真1,舗装01			

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録

(判定区分)

Ⅰ

(所見等)

舗装に段差が見られるが、道路橋の機能に支障が生じていない状態である。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
不明	5.40m	9.60m
橋梁形式	ボックスカルバート(場所打ち)	

起点側



終点側

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(損傷状況)


○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

その他(舗装01)【判定区分: Ⅱ】		【判定区分: 】	
写真番号1  舗装に段差が見られる。 起点側:H=28mm			
【判定区分: 】		【判定区分: 】	

付図-1 部材番号図	径 間 番 号	1
------------	---------	---

フリカ ^ナ 橋 梁 名	クラミタ ^{イナ} イナ ^{ウメ} イナ ^コ ウキョウ 蔵波台七丁目一号橋	路 線 名	蔵波台七丁目8号線	所在地	袖ヶ浦市蔵波台7-10-1地先
---------------------------	---	-------	-----------	-----	-----------------



13. 蔵波跨線橋（JR軌道上除く）

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度 経度	35° 26' 24.78" 139° 57' 46.87"	橋梁ID
蔵波跨線橋 (フリガナ)クラナミコセンキョウ	勝下清水頭線	袖ヶ浦市長浦580-113地先				35.440217,139.963019
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
袖ヶ浦市	2019.12.9	JR内房線、市道3路線、水路、駐車場	有	一般道		なし

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

開発虎ノ門コンサルタント(株) 漆畑 雄一郎

定期点検時に記録

応急措置後に記録

部材名	判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容	応急措置及び 判定実施年月日
上部構造						
主桁	Ⅰ					
横桁	Ⅰ					
床版	Ⅱ	補修材の損傷	写真23,床版08			
下部構造	Ⅱ	落書き	写真1,縦壁02			
支承部	Ⅱ	うき	写真22,落橋防止システム02			
その他	Ⅱ	脱落,腐食,うき,土砂等	写真2～21,24～26,高欄,伸縮等			

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録

(判定区分)	(所見等)
Ⅱ	跨線部の床版の補修材にふくれ、縁端拡幅にうき、橋台に落書きが見られる。予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
1979年	207.20m	20.30m
橋梁形式		
鋼単純鈹桁橋		

終点側



起点側

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

別紙2 様式1様式2

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

下部構造(翼壁01)【判定区分: Ⅱ】 写真番号1  A2橋台前面に落書きが見られる。	その他(防護柵02)【判定区分: Ⅱ】 写真番号2  防護柵の支柱基部に腐食が見られる。 擁壁部にうきが見られる。点検時に叩き落としを実施したが、落ちなかった。
その他(高欄01)【判定区分: Ⅱ】 写真番号3  高欄にボルトの脱落(25箇所)が見られる。 ※JR跨線部は番線にて仮固定済み	その他(高欄02)【判定区分: Ⅱ】 写真番号4  高欄にボルトのゆるみ(3箇所)が見られる。 上記のうち1箇所(写真番号4)は供回りしているため締付け不可。

別紙2 様式1様式2

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

その他(伸縮装置02)【判定区分：Ⅱ】		その他(伸縮装置02)【判定区分：Ⅱ】	
写真番号5		写真番号6	
伸縮装置下面全体に腐食が見られる。また、中央分離帯の直下の部分のみ排水樋が設置されていない。		伸縮装置下面の排水樋に土砂詰まりが見られる。	
その他(伸縮装置02)【判定区分：Ⅱ】		その他(排水管02)【判定区分：Ⅱ】	
写真番号7		写真番号8	
排水樋から排水管に接続する導水管に腐食による欠損が見られる。また、排水管に導水管が接続されていない。		排水管に土砂詰まりが見られる。	

別紙2 様式1様式2

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

その他(排水管02)【判定区分：Ⅱ】		その他(排水管02)【判定区分：Ⅱ】	
写真番号9		写真番号10	
排水管ジョイント部の接続不良が見られる。また、雨天時において漏水が見られる。		排水管ジョイント部の中に土砂が若干見られる。	
その他(排水管05)【判定区分：Ⅱ】		その他(排水ます01)【判定区分：Ⅱ】	
写真番号11		写真番号12	
歩道部の排水管に欠損が見られる。		排水ますに欠損、排水管に土砂詰まりが見られる。	

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

写真番号13  歩道部の排水ますに土砂詰まりが見られる。	写真番号14  地覆に欠損が見られる。 (高欄支柱にぐらつきは見られない。)
写真番号15  地覆にうきが見られる。たたき点検を実施したが、落ちなかった。	写真番号16  写真番号15のたたき点検状況


写真番号17 その他(地覆05)【判定区分: Ⅱ】	写真番号18 その他(地覆06)【判定区分: Ⅱ】
 本線部と歩道部の 摺り付けに隙間が 見られる。	 写真番号17の桁下 状況
写真番号19 その他(舗装02)【判定区分: Ⅱ】	写真番号20 その他(舗装02)【判定区分: Ⅱ】
 歩道部および中央 分離帯に植生が見 られる。	 歩道部に土砂堆積 が見られる。

別紙2 様式1様式2

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

写真番号21 その他(舗装02)【判定区分: Ⅱ】	写真番号22 支承部(落橋防止システム)02【判定区分: Ⅱ】
 歩道部に段差 (35mm)が見られる。	 J R点検結果より 抜粋 落橋防止システム (縁端拡幅)にう きが見られる。
写真番号23 上部構造(床版08)【判定区分: Ⅱ】	写真番号24 その他(地覆01)【判定区分: Ⅱ】
 J R点検結果より 抜粋 床版の剥落防止 (繊維シート)にふ くれが見られる。	 J R点検結果より 抜粋 地覆の剥落防止 (繊維シート)にふ くれが見られる。

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

その他(高欄02)【判定区分: Ⅱ】		その他(高欄02)【判定区分: Ⅱ】	
写真番号25		J R点検結果より 抜粋	写真番号26
	落下物防止柵にボルトの脱落(5本)が見られる。		J R点検結果より 抜粋
【判定区分: 】		【判定区分: 】	
		写真番号25の仮固定状況(結束バンドにて固定)	


付図-1 部材番号図	径 間 番 号	1
------------	---------	---

フリガナ 橋 梁 名	クラナミコセンキョウ 蔵波跨線橋 (JR軌道上除く)	路 線 名	勝下清水頭線	所在地	袖ヶ浦市長浦580-113地先
---------------	-------------------------------	-------	--------	-----	-----------------

部 材 番 号 図	主桁・横桁・対傾構・下横構		床版		下部工	
	支 承 部		防護柵・地覆・中央分離帯・伸縮装置・舗装・排水施設			


付図-1 部材番号図	径 間 番 号	2
------------	---------	---


フリガナ 橋 梁 名	クラナミコセンキョウ 蔵波跨線橋 (JR軌道上除く)	路 線 名	勝下清水頭線	所在地	袖ヶ浦市長浦580-113地先
---------------	-------------------------------	-------	--------	-----	-----------------



付図- 1 部材番号図	径 間 番 号	6
-------------	---------	---


フリガナ 橋 梁 名	クラナミコセンキョウ 蔵波跨線橋 (JR軌道上除く)	路 線 名	勝下清水頭線	所在地	袖ヶ浦市長浦580-113地先
---------------	-------------------------------	-------	--------	-----	-----------------






付図- 1 部材番号図	径 間 番 号	8
-------------	---------	---

フリガナ 橋 梁 名	クラナミコセンキョウ 蔵波跨線橋 (JR軌道上除く)	路 線 名	勝下清水頭線	所在地	袖ヶ浦市長浦580-113地先
---------------	-------------------------------	-------	--------	-----	-----------------





定期点検記録様式(その1) 橋梁の諸元と総合検査結果


フリガナ 橋 梁 名	カタミコセンキョウ 蔵波跨線橋		路 線 名	市道0110号線(勝下清水頭線)		管 轄	袖ヶ浦市	橋梁コード	-
所 在 地	自	ソデガウシナカウ 袖ヶ浦市長浦	距 離 標	自	-		都市建設部	調書更新年月日	
	至	ソデガウシ カタミコイ 1チョウメ 袖ヶ浦市蔵波台1丁目		至	-		土木管理課	現地確認年月日	2019年9月19日

供用開始日	1979年3月	橋長	207.2m	活荷重・等級		TL-20		一等橋		適 用 示 方 書		道路橋示方書(昭和47年)						交通条件	調 査 年	—
上部構造形式	9径間単純鋼鈹桁橋			幅員	全 幅 員	20.30m	地覆幅	歩道幅	車道幅・車線		車道幅・車線		歩道幅	地覆幅	中央帯	中央分離帯	交 通 量		—	
					有 効 幅 員	19.50m	0.40m	2.25m	6.50m	2	6.50m	2	2.25m	0.40m	1.15m	1.00m			昼間12時間	
下部構造形式	逆T式橋台 2基 RC7ー式橋脚 8基			備考	[点検会社]JR東日本コンサルタンツ株式会社 [点検方法]4径間：梯子(橋脚)5径間：軌陸車、梯子 [近接不可範囲]なし [支障物]なし [関係協議先]第5径間：東日本旅客鉄道株式会社 [橋面防水工] 不明 [再塗装] 2011年3月 [第三者被害予防措置範囲] 一般道(第4径間), JR内房線・駐車場(第5径間) [補修履歴]なし														大 型 混 入 率	—
基礎形式	直接基礎 2基 くい基礎 8基																		荷 重 制 限	

総合検査結果	健全度 (橋単位)		橋梁診断員	


35. 4454, 139. 983413

—



○全体図、一般図には近接目視による診断ができていない箇所や近接目視によらない方法を講じた箇所を明記すること。

定期点検記録様式(その3) 現地状況写真				径間番号		1		起点側		緯度		35.445400		終点側		緯度		35.443783		橋梁ID		35.4454, 139.983413	
橋梁名		カサミセンキョウ 蔵波跨線橋				路線名		市道0110号線(勝下清水頭線)				管理者		袖ヶ浦市都市建設部土木管理課				橋梁コード		-			

現 地 状 況 写 真	写真番号	1		撮影年月日	2019.9.14		写真番号	2		撮影年月日	2019.9.15		写真番号	3		撮影年月日	2019.9.15				
	径間番号	1						径間番号	1						径間番号	1					
	メモ(必要に応じて)	正面全景 起点側から						メモ(必要に応じて)	側面全景 起点左						メモ(必要に応じて)	蔵波立体交差橋 1979年3月 袖ヶ浦町 道示(1972)一等橋 使用鋼材: SM50YA・SS41 製作: 株式会社横河橋梁製作所					
																					
	写真番号	4		撮影年月日	2019.9.15		写真番号	5		撮影年月日	2019.9.15		写真番号	6		撮影年月日	2019.9.15				
	径間番号	1						径間番号	1						径間番号	1					
	メモ(必要に応じて)	塗装年月 2011年3月 塗装回数 5回塗 塗装種別及塗料名 下塗 弱溶剤形変性球キ樹脂塗料 中・上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料						メモ(必要に応じて)	連結部にF11Tのボルト使用 落下防止措置無し						メモ(必要に応じて)	点検状況 軌陸車による点検状況					
																					

定期点検記録様式(その3) 現地状況写真				径間番号		1		起点側 <table border="1"> <tr> <td>緯度</td> <td>35.445400</td> </tr> <tr> <td>経度</td> <td>139.983413</td> </tr> </table>		緯度	35.445400	経度	139.983413	終点側 <table border="1"> <tr> <td>緯度</td> <td>35.443783</td> </tr> <tr> <td>経度</td> <td>139.984536</td> </tr> </table>		緯度	35.443783	経度	139.984536	橋梁ID		35.4454, 139.983413	
緯度	35.445400																						
経度	139.983413																						
緯度	35.443783																						
経度	139.984536																						
フリガナ 橋 梁 名		クサミセンキョウ 蔵波跨線橋		路 線 名		市道0110号線(勝下清水頭線)		管理者		袖ヶ浦市都市建設部土木管理課		橋梁コード		-									

現 地 状 況 写 真	写真番号	7	撮影年月日	2019. 9. 15	写真番号	8	撮影年月日	2019. 9. 15	写真番号		撮影年月日	
	径間番号	1			径間番号	1			径間番号			
	メモ(必要に応じて)	点検状況 寸法計測状況			メモ(必要に応じて)	ミーティング状況			メモ(必要に応じて)			
												
	写真番号		撮影年月日		写真番号		撮影年月日		写真番号		撮影年月日	
	径間番号				径間番号				径間番号			
メモ(必要に応じて)				メモ(必要に応じて)				メモ(必要に応じて)				

定期点検記録様式(その3) 現地状況写真					径間番号		4		起点側 <table border="1"> <tr> <td>緯度</td> <td>35.445400</td> </tr> <tr> <td>経度</td> <td>139.983413</td> </tr> </table>		緯度	35.445400	経度	139.983413	終点側 <table border="1"> <tr> <td>緯度</td> <td>35.443783</td> </tr> <tr> <td>経度</td> <td>139.984536</td> </tr> </table>		緯度	35.443783	経度	139.984536	橋梁ID		35.4454, 139.983413	
緯度	35.445400																							
経度	139.983413																							
緯度	35.443783																							
経度	139.984536																							
フリガナ 橋 梁 名		クサミセンキョウ 蔵波跨線橋			路 線 名		市道0110号線(勝下清水頭線)		管理者		袖ヶ浦市都市建設部土木管理課		橋梁コード		-									

現 地 状 況 写 真	写真番号	9		撮影年月日	2019.9.14		写真番号	10		撮影年月日	2019.9.15		写真番号	11		撮影年月日	2019.9.15				
	径間番号	4						径間番号	4						径間番号	4					
	メモ(必要に応じて)	正面 起点側から						メモ(必要に応じて)	路面 起点左						メモ(必要に応じて)	側面 起点左					
																					
	写真番号	12		撮影年月日	2019.9.15		写真番号	13		撮影年月日	2019.9.15		写真番号	14		撮影年月日	2019.9.14				
	径間番号	4						径間番号	4						径間番号	4					
メモ(必要に応じて)	床組 起点側から						メモ(必要に応じて)	P4橋脚						メモ(必要に応じて)	伸縮装置 P4橋脚上_車道部						
																					

定期点検記録様式(その3) 現地状況写真				径間番号		4		起点側 緯度 35.445400 経度 139.983413		終点側 緯度 35.443783 経度 139.984536		橋梁ID		35.4454, 139.983413			
フリガナ 橋 梁 名		クサミセンキョウ 蔵波跨線橋				路 線 名		市道0110号線(勝下清水頭線)		管理者		袖ヶ浦市都市建設部土木管理課		橋梁コード		-	

現 地 状 況 写 真	写真番号		15		撮影年月日		2019. 9. 14		写真番号		16		撮影年月日		2019. 9. 14		写真番号				撮影年月日															
	径間番号		4										径間番号		4										径間番号											
	メモ(必要に応じて)		伸縮装置 P4橋脚上_歩道部(上り)										メモ(必要に応じて)		伸縮装置 P4橋脚上_歩道部(下り)										メモ(必要に応じて)											
																																				
	写真番号				撮影年月日				写真番号				撮影年月日				写真番号				撮影年月日															
	径間番号												径間番号												径間番号											
メモ(必要に応じて)												メモ(必要に応じて)												メモ(必要に応じて)												

定期点検記録様式(その3) 現地状況写真				径間番号		5		起点側 <table border="1"> <tr> <td>緯度</td> <td>35.445400</td> </tr> <tr> <td>経度</td> <td>139.983413</td> </tr> </table>		緯度	35.445400	経度	139.983413	終点側 <table border="1"> <tr> <td>緯度</td> <td>35.443783</td> </tr> <tr> <td>経度</td> <td>139.984536</td> </tr> </table>		緯度	35.443783	経度	139.984536	橋梁ID		35.4454, 139.983413	
緯度	35.445400																						
経度	139.983413																						
緯度	35.443783																						
経度	139.984536																						
フリガナ 橋 梁 名		クサミセンキョウ 蔵波跨線橋		路 線 名		市道0110号線(勝下清水頭線)		管理者		袖ヶ浦市都市建設部土木管理課		橋梁コード		-									

現 地 状 況 写 真	写真番号	17	撮影年月日	2019.9.14	写真番号	18	撮影年月日	2019.9.14	写真番号	19	撮影年月日	2019.9.15
	径間番号	5			径間番号	5			径間番号	5		
	メモ(必要に応じて)	正面 起点側から			メモ(必要に応じて)	路面 起点左			メモ(必要に応じて)	側面 起点左		
												
	写真番号	20	撮影年月日	2019.9.15	写真番号	21	撮影年月日	2019.9.15	写真番号	22	撮影年月日	2019.9.15
	径間番号	5			径間番号	5			径間番号	5		
	メモ(必要に応じて)	床組 起点側から			メモ(必要に応じて)	P5橋脚			メモ(必要に応じて)	支承全景 P4橋脚上(固定)		
												

定期点検記録様式(その3) 現地状況写真				径間番号		5		起点側 緯度 35.445400 経度 139.983413		終点側 緯度 35.443783 経度 139.984536		橋梁ID		35.4454, 139.983413			
フリガナ 橋 梁 名		クサミセンキョウ 蔵波跨線橋				路 線 名		市道0110号線(勝下清水頭線)		管理者		袖ヶ浦市都市建設部土木管理課		橋梁コード		-	


現 地 状 況 写 真	写真番号	23		撮影年月日	2019. 9. 15		写真番号	24		撮影年月日	2019. 9. 15		写真番号	25		撮影年月日	2019. 9. 15				
	径間番号	5						径間番号	5						径間番号	5					
	メモ(必要に応じて)	支承近景 P4橋脚上(固定)						メモ(必要に応じて)	支承全景 P5橋脚上(可動)						メモ(必要に応じて)	支承近景 P5橋脚上(可動)					
																					
	写真番号	26		撮影年月日	2019. 9. 14		写真番号	27		撮影年月日	2019. 9. 14		写真番号	28		撮影年月日	2019. 9. 14				
	径間番号	5						径間番号	5						径間番号	5					
	メモ(必要に応じて)	伸縮装置 P5橋脚上_車道部						メモ(必要に応じて)	伸縮装置 P5橋脚上_歩道部(上り)						メモ(必要に応じて)	伸縮装置 P5橋脚上_歩道部(下り)					
																					

定期点検記録様式(その4) 部材番号図及び要素番号図	径間番号	4	起点側	緯度	35.445400	終点側	緯度	35.443783	橋梁ID	35.4454, 139.983413
				経度	139.983413		経度	139.984536		


フリガナ 橋 梁 名	カタミセンキョウ 蔵波跨線橋	路 線 名	市道0110号線(勝下清水頭線)	管理者	袖ヶ浦市都市建設部土木管理課	橋梁コード	-
---------------	-------------------	-------	------------------	-----	----------------	-------	---

【要素番号図】

梁部(Pb), 隅角部・接合部(Pc)
柱部・壁部(Pw)




落橋防止システム(Sf)



【部材番号図】

梁部(Pb), 隅角部・接合部(Pc)
柱部・壁部(Pw)




部
材
番
号
図
及
び
要
素
番
号
図

定期点検記録様式(その4) 部材番号図及び要素番号図	径間番号	5	起点側	緯度	35.445400	終点側	緯度	35.443783	橋梁ID	35.4454, 139.983413
				経度	139.983413		経度	139.984536		


フリガナ 橋 梁 名	カタミコンキョウ 蔵波跨線橋	路 線 名	市道0110号線(勝下清水頭線)	管理者	袖ヶ浦市都市建設部土木管理課	橋梁コード	-
---------------	-------------------	-------	------------------	-----	----------------	-------	---

【要素番号図】


主桁 (Mg)




横桁 (Cr)




床版 (Ds)




対傾構 (Cf)



上横構 (Lu)








梁部 (Pb), 隅角部・接合部 (Pc)
柱部・壁部 (Pw)



部材番号図及び要素番号図

部材番号図及び要素番号図

支承本体 (Bh), アンカーボルト (Ba), 沓座モルタル (Bm)




定期点検記録様式(その4) 部材番号図及び要素番号図	径間番号	5	起点側	緯度	35.445400	終点側	緯度	35.443783	橋梁ID	35.4454, 139.983413
				経度	139.983413		経度	139.984536		


フリガナ 橋 梁 名	カタミセンキョウ 蔵波跨線橋	路 線 名	市道0110号線(勝下清水頭線)	管理者	袖ヶ浦市都市建設部土木管理課	橋梁コード	-
---------------	-------------------	-------	------------------	-----	----------------	-------	---

【部材番号図】


主桁 (Mg)



横桁 (Cr)



梁部 (Pb), 隅角部・接合部 (Pc)
柱部・壁部 (Pw)



部材番号図及び要素番号図


定期点検記録様式(その５) 状態把握の方法			径間番号	4, 5	起点側	緯度	35. 445400	終点側	緯度	35. 443783	橋梁ID	35. 4454, 139. 983413
						経度	139. 983413		経度	139. 984536		
フリガナ 橋梁名	カナミコセンキョウ 蔵波跨線橋		路線名	市道0110号線(勝下清水頭線)			管理者	袖ヶ浦市都市建設部土木管理課			橋梁コード	-

近接目視による状態の把握ができていない箇所・近接目視によらない方法を講じた箇所


	部材名	部材番号	要素番号	理由	対応策・機器等の性能や条件
健全性の診断のための支援					
記録のための支援	フーチング*	Ff02	Ff0102	土中部のため、近接目視不可	

○近接目視又は打音、触診ができていない箇所および近接目視によらない方法を講じた箇所を記載する。

データ記録様式(その9) 損傷図		径間番号	4	起点側	緯度	35.445400	終点側	緯度	35.443783	橋梁ID	35.4454, 139.983413
					経度	139.983413		経度	139.984536		
フリガナ 橋 梁 名	クナミセキョウ 蔵波跨線橋		路 線 名	市道0110号線(勝下清水頭線)		管理者		袖ヶ浦市都市建設部土木管理課		橋梁コード	-



データ記録様式(その9) 損傷図		径間番号	5	起点側	緯度	35.445400	終点側	緯度	35.443783	橋梁ID	35.4454, 139.983413
					経度	139.983413			経度		
フリガナ 橋 梁 名	クナミコンキョウ 蔵波跨線橋	路 線 名	市道0110号線(勝下清水頭線)			管理者	袖ヶ浦市都市建設部土木管理課			橋梁コード	-



データ記録様式(その10) 損傷写真				径間番号		4		起点側		緯度		35.445400		終点側		緯度		35.443783		橋梁ID		35.4454, 139.983413		
		経度		139.983413				経度		139.984536														
フリガナ		カタミコセンキョウ		路 線 名		市道0110号線(勝下清水頭線)		管理者		袖ヶ浦市都市建設部土木管理課		橋梁コード		-										
橋 梁 名		蔵波跨線橋																						
備 考																								
損 傷 写 真	写真番号		1		撮影年月日		2019.09.20		写真番号		前回-1		撮影年月日		2015.08.28		写真番号		2		撮影年月日		2019.09.20	
	部材名		柱部・壁部		要素番号		0102		部材名		柱部・壁部		要素番号		0102		部材名		柱部・壁部		要素番号		0102	
	損傷の種類		補修・補強材の損傷		損傷程度		c		損傷の種類		補修・補強材の損傷		損傷程度		c		損傷の種類		ひびわれ		損傷程度		d	
					前回損傷程度						前回損傷程度						前回損傷程度							
					c						d													
					メモ						メモ													
					P4橋脚柱コンクリート巻立て部にひびわれが見られる。 ⑥ひびわれ-d(大小)パターン10 [幅0.3mm/間隔0.6m]						P4橋脚左柱、起点方面から側面にかけて水平方向のひびわれ ⑩補修・補強材の損傷以外に⑥ひびわれd(大小)にも該当						P4橋脚コンクリート巻立て部にひびわれが見られる。 写真の損傷ランクはc [幅0.2mm/間隔0.6m] ⑧漏水・遊離石灰-d ⑩補修・補強材の損傷-c(分類3:コンクリート)							
	前回点検年度：2015年度																							
	写真番号		3		撮影年月日		2019.09.20		写真番号		4		撮影年月日		2019.09.20		写真番号		5		撮影年月日		2019.09.20	
	部材名		柱部・壁部		要素番号		0102		部材名		柱部・壁部		要素番号		0102		部材名		柱部・壁部		要素番号		0102	
損傷の種類		ひびわれ		損傷程度		d		損傷の種類		補修・補強材の損傷		損傷程度		c		損傷の種類		ひびわれ		損傷程度		d		
				前回損傷程度						前回損傷程度						前回損傷程度								
				d						c														
				メモ						メモ														
				P4橋脚コンクリート巻立て部にひびわれが見られる。 [幅0.3mm, 間隔0.9m]						P4橋脚コンクリート巻立て部にひびわれが見られる。 ⑥ひびわれ-c(中小)パターン10 [幅0.2mm/間隔0.6m]						P4橋脚コンクリート巻立て部に遊離石灰を伴うひびわれが見られる。 写真の損傷ランクはc [幅0.2mm/間隔0.6m] ⑧漏水・遊離石灰-d ⑩補修・補強材の損傷-c(分類3:コンクリート)								

データ記録様式(その10) 損傷写真				径間番号		4		起点側 <table border="1"> <tr> <td>緯度</td> <td>35.445400</td> </tr> <tr> <td>経度</td> <td>139.983413</td> </tr> </table>		緯度	35.445400	経度	139.983413	終点側 <table border="1"> <tr> <td>緯度</td> <td>35.443783</td> </tr> <tr> <td>経度</td> <td>139.984536</td> </tr> </table>		緯度	35.443783	経度	139.984536	橋梁ID		35.4454, 139.983413	
緯度	35.445400																						
経度	139.983413																						
緯度	35.443783																						
経度	139.984536																						

フリガナ 橋 梁 名	カタミコンキョウ 蔵波跨線橋			路 線 名	市道0110号線(勝下清水頭線)			管理者	袖ヶ浦市都市建設部土木管理課			橋梁コード	-		
備 考															

損傷写真

写真番号	6		撮影年月日	2019.09.20		写真番号	前回-3		撮影年月日	2015.08.28		写真番号	7		撮影年月日	2019.09.20	
部材名	柱部・壁部		要素番号	0102		部材名	柱部・壁部		要素番号	0102		部材名	梁部		要素番号	0102	
損傷の種類	補修・補強材の損傷		損傷程度	c		損傷の種類	補修・補強材の損傷		損傷程度	c		損傷の種類	漏水・滞水		損傷程度	e	
				前回損傷程度										前回損傷程度			
				c										前回損傷程度			
				メモ										メモ			
				写真番号5の近景写真										P4橋脚右柱、右側面遊離石灰の浸出			
				前回点検年度：2015年度													
写真番号	8		撮影年月日	2019.09.20		写真番号	9		撮影年月日	2019.09.20		写真番号	10		撮影年月日	2019.09.20	
部材名	梁部		要素番号	0102		部材名	梁部		要素番号	0102		部材名	梁部		要素番号	0102	
損傷の種類	ひびわれ		損傷程度	c		損傷の種類	剥離・鉄筋露出		損傷程度	d		損傷の種類	漏水・滞水		損傷程度	e	
				前回損傷程度										前回損傷程度			
				メモ										メモ			
				P4橋脚梁部にひびわれが見られる。 [幅0.2mm/間隔1.0m以上] ⑧漏水・遊離石灰-d										P4橋脚梁部に鉄筋露出が見られる。 [400×200mm他1箇所]			

データ記録様式(その10) 損傷写真				径間番号		4		起点側		緯度		35.445400		終点側		緯度		35.443783		橋梁ID		35.4454, 139.983413	
		経度		139.983413				経度		139.984536				橋梁コード		-							
フリガナ		カタミコンキョウ		路 線 名		市道0110号線(勝下清水頭線)		管理者		袖ヶ浦市都市建設部土木管理課		橋梁コード		-									
橋 梁 名		蔵波跨線橋																					
備 考																							

損 傷 写 真	写真番号	11	撮影年月日	2019.09.20	写真番号	前回-8	撮影年月日	2015.08.21	写真番号	12	撮影年月日	2019.09.20
	部材名	落橋防止システム	要素番号	1502	部材名	落橋防止システム	要素番号	0101	部材名	落橋防止システム	要素番号	1502
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				d				d				
				メモ				メモ				
				P4橋脚コンクリート縁端拡幅部にひびわれが見られる。 [幅0.7mm/間隔1.0m] 前回点検では5径間の損傷として計上されている				P4橋脚終点方縁端拡幅コンクリートに幅0.5mmのひびわれ				写真番号11の近景写真 ひびわれ幅0.7mm
	前回点検年度：2015年度											
	写真番号	13	撮影年月日	2019.09.20	写真番号	14	撮影年月日	2019.09.20	写真番号	15	撮影年月日	2019.09.20
	部材名	落橋防止システム	要素番号	1502	部材名	落橋防止システム	要素番号	1502	部材名	落橋防止システム	要素番号	1502
損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	d	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	d	
			前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度	
			d				d					
			メモ				メモ					
			P4橋脚コンクリート縁端拡幅部にひびわれが見られる。 [幅0.5mm/間隔1.0m] ⑧漏水・遊離石灰-d				P4橋脚コンクリート縁端拡幅部に鉄筋露出が見られる。 [100×200mm]fall				写真番号14の叩き落し前	

損傷写真	写真番号	16	撮影年月日	2019.09.20	写真番号	17	撮影年月日	2019.09.20	写真番号	18	撮影年月日	2019.09.20
	部材名	落橋防止システム	要素番号	1502	部材名	落橋防止システム	要素番号	1502	部材名	落橋防止システム	要素番号	1502
	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	d	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	d	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	d
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				メモ								
				写真番号14の防錆処理後				P4橋脚コンクリート縁端拡幅部に鉄筋露出が見られる [100×200mm] fall				写真番号17の叩き落し前
	写真番号	19	撮影年月日	2019.09.20	写真番号	20	撮影年月日	2019.09.20	写真番号	21	撮影年月日	2019.09.20
	部材名	落橋防止システム	要素番号	1502	部材名	落橋防止システム	要素番号	1502	部材名	落橋防止システム	要素番号	1502
	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	d	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	d	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	d
			前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度	
			メモ									
			写真番号17の防錆処理後				P4橋脚コンクリート縁端拡幅部に鉄筋露出が見られる [50×150mm] fall				写真番号20の叩き落し前	

データ記録様式(その１０) 損傷写真					径間番号		5		起点側		緯度		35.445400		終点側		緯度		35.443783		橋梁ID		35.4454, 139.983413	
フリガナ 橋 梁 名		カタミコンキョウ 蔵波跨線橋					路 線 名		市道0110号線(勝下清水頭線)			管理者		袖ヶ浦市都市建設部土木管理課					橋梁コード		-			
備 考																								
損 傷 写 真	写真番号		28		撮影年月日		2019.09.15		写真番号		前回-1		撮影年月日		2015.08.28		写真番号		29		撮影年月日		2019.09.15	
	部材名		主桁		要素番号		0104		部材名		主桁		要素番号		0103		部材名		主桁		要素番号		0304	
	損傷の種類		防食機能の劣化		損傷程度		e		損傷の種類		防食機能の劣化		損傷程度		c		損傷の種類		防食機能の劣化		損傷程度		e	
					前回損傷程度								前回損傷程度								前回損傷程度			
					c								c											
					メモ								メモ											
					主桁に点錆が見られる。								主桁に点錆が見られる。											
					前回点検年度:2015年度																			
	写真番号		30		撮影年月日		2019.09.15		写真番号		31		撮影年月日		2019.09.20		写真番号		32		撮影年月日		2019.09.15	
	部材名		主桁		要素番号		0404		部材名		主桁		要素番号		0602		部材名		主桁		要素番号		0704	
	損傷の種類		防食機能の劣化		損傷程度		e		損傷の種類		防食機能の劣化		損傷程度		e		損傷の種類		防食機能の劣化		損傷程度		e	
				前回損傷程度								前回損傷程度								前回損傷程度				
				c								c												
				メモ								メモ												
				主桁に点錆の劣化が見られる。								主桁や落橋防止システムのフラットに点錆が見られる。落橋防止システムSF0601 ⑤防食機能の劣化-e(分類1)								主桁に点錆が見られる。				

データ記録様式(その１０) 損傷写真				径間番号		5		起点側		緯度		35.445400		終点側		緯度		35.443783		橋梁ID		35.4454, 139.983413		
フリガナ 橋 梁 名		カタミコンキョウ 蔵波跨線橋				路 線 名		市道0110号線(勝下清水頭線)				管理者		袖ヶ浦市都市建設部土木管理課				橋梁コード		-				
備 考																								
損 傷 写 真	写真番号		38		撮影年月日		2019.09.15		写真番号		39		撮影年月日		2019.09.15		写真番号		40		撮影年月日		2019.09.15	
	部材名		床版		要素番号		0304		部材名		床版		要素番号		0405		部材名		床版		要素番号		0405	
	損傷の種類		床版ひびわれ		損傷程度		d		損傷の種類		剥離・鉄筋露出		損傷程度		c		損傷の種類		剥離・鉄筋露出		損傷程度		c	
					前回損傷程度								前回損傷程度								前回損傷程度			
					メモ								メモ											
					床版に1方向の遊離石灰を伴うひびわれが見られる。 [幅0.1mm/0.4m, 最大幅0.2mm] ⑧漏水・遊離石灰-d								床版に剥離が見られる。 [50×1000mm] fall								写真番号39の叩き落とし前			
	写真番号		41		撮影年月日		2019.09.15		写真番号		42		撮影年月日		2019.09.15		写真番号		43		撮影年月日		2019.09.20	
	部材名		床版		要素番号		0405		部材名		床版		要素番号		0405		部材名		床版		要素番号		0602	
	損傷の種類		剥離・鉄筋露出		損傷程度		c		損傷の種類		床版ひびわれ		損傷程度		d		損傷の種類		床版ひびわれ		損傷程度		c	
					前回損傷程度								前回損傷程度								前回損傷程度			
					メモ								メモ											
					写真番号39の防錆処理後								床版に1方向の遊離石灰を伴うひびわれや漏水跡が見られる。 [幅0.1mm/間隔0.4m, 最大幅0.1mm] ⑧漏水・遊離石灰-d ⑨漏水・滞水-e(漏水跡)								床版に1方向のひびわれが見られる。 [幅0.1mm/間隔0.7m, 最大幅0.1mm]			

データ記録様式(その10) 損傷写真	径間番号	5	起点側	緯度	35.445400	終点側	緯度	35.443783	橋梁ID	35.4454, 139.983413
				経度	139.983413		経度	139.984536		

フリガナ 橋 梁 名	クナミセンギョウ 蔵波跨線橋	路 線 名	市道0110号線(勝下清水頭線)	管理者	袖ヶ浦市都市建設部土木管理課	橋梁コード	-
備 考							

損傷写真

写真番号	44	撮影年月日	2019.09.15	写真番号	45	撮影年月日	2019.09.20	写真番号	46	撮影年月日	2019.09.15
部材名	床版	要素番号	0504	部材名	床版	要素番号	0702	部材名	床版	要素番号	0801
損傷の種類	床版ひびわれ	損傷程度	c	損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	d	損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	d
		前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度	
		メモ				メモ					
		床版に1方向のひびわれが見られる。 [幅0.1mm/間隔1.0m以上, 最大幅0.1mm]	床版にひびわれから遊離石灰の析出が見られる。 ⑪床版ひびわれ- dパターン1			床版に遊離石灰の析出、繊維シートのふくれが見られる。 ⑩補修・補強材の損傷-c(分類2: 繊維) [ふくれ: 150×600mm, 遊離石灰]					
写真番号	47	撮影年月日	2019.09.20	写真番号	前回-9	撮影年月日	2015.08.28	写真番号	48	撮影年月日	2019.09.20
部材名	柱部・壁部	要素番号	0102	部材名	柱部・壁部	要素番号	0102	部材名	柱部・壁部	要素番号	0102
損傷の種類	補修・補強材の損傷	損傷程度	c	損傷の種類	補修・補強材の損傷	損傷程度	c	損傷の種類	補修・補強材の損傷	損傷程度	c
		前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度	
		c				c					
		メモ				メモ					
		P5橋脚コンクリート巻立て部にひびわれが見られる。 ⑥ひびわれ-d(大小)パターン10 [幅0.3mm/間隔0.6m]	P5橋脚左柱、側面及び終点方面に水平方向のひびわれ ⑩補修・補強材の損傷以外に⑥ひびわれd(大小)にも該当			P5橋脚コンクリート巻立て部にひびわれが見られる。 ⑥ひびわれ-d(大小)パターン10 [幅0.3mm/間隔0.7m]					
				前回点検年度: 2015年度							


写真番号	47	撮影年月日	
部材名	柱部・壁部	要素番号	
損傷の種類	補修・補強材の損傷	損傷程度	

データ記録様式(その10) 損傷写真				径間番号		5		起点側		緯度		35.445400		終点側		緯度		35.443783		橋梁ID		35.4454, 139.983413	
フリガナ		カタミコンキョウ		路 線 名		市道0110号線(勝下清水頭線)		管理者		袖ヶ浦市都市建設部土木管理課		橋梁コード		-									
橋 梁 名		蔵波跨線橋																					
備 考																							

損 傷 写 真	写真番号	49	撮影年月日	2019.09.15	写真番号	50	撮影年月日	2019.09.15	写真番号	51	撮影年月日	2019.09.15
	部材名	柱部・壁部	要素番号	0102	部材名	梁部	要素番号	0102	部材名	梁部	要素番号	0102
	損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	d	損傷の種類	漏水・滞水	損傷程度	e	損傷の種類	漏水・滞水	損傷程度	e
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				メモ				メモ				メモ
	P5橋脚コンクリート巻立て部にひびわれから遊離石灰の析出や漏水跡が見られる。 ⑥ひびわれ-b(小) [幅0.1mm] ⑩補修・補強材の損傷-c(分類3:コンクリート) ⑫漏水・滞水-e(漏水跡)				P5橋脚梁部やコンクリート縁端拡幅部に漏水跡が見られる。 落橋防止システムSF0802 ⑪その他-e(分類6:漏水跡) 過年度点検では記録がない損傷である。				P5橋脚梁部や沓座モルタルに滞水が見られる。 沓座モルタルBm0102 ⑫漏水・滞水-e(滞水) 写真番号67の直下			
	写真番号	52	撮影年月日	2019.09.15	写真番号	53	撮影年月日	2019.09.15	写真番号	54	撮影年月日	2019.09.15
	部材名	落橋防止システム	要素番号	0802	部材名	落橋防止システム	要素番号	0802	部材名	落橋防止システム	要素番号	0802
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
			メモ				メモ				メモ	
P5橋脚コンクリート縁端拡幅部にひびわれが見られる。 [幅0.5mm, 間隔1.0m以上]				写真番号52の近景写真 ひびわれ幅0.5mm				P5橋脚コンクリート縁端拡幅部に遊離石灰を伴うひびわれが見られる。 写真の損傷ランクはc [幅0.2mm, 間隔0.8m] ⑧漏水・遊離石灰-d				

データ記録様式(その10) 損傷写真				径間番号		5		起点側		緯度		35.445400		終点側		緯度		35.443783		橋梁ID		35.4454, 139.983413		
フリガナ 橋 梁 名		カタミコンキョウ 蔵波跨線橋				路 線 名		市道0110号線(勝下清水頭線)				管理者		袖ヶ浦市都市建設部土木管理課				橋梁コード		-				
備 考																								
損 傷 写 真	写真番号		55		撮影年月日		2019.09.20		写真番号		56		撮影年月日		2019.09.15		写真番号		57		撮影年月日		2019.09.15	
	部材名		落橋防止システム		要素番号		0802		部材名		落橋防止システム		要素番号		0802		部材名		落橋防止システム		要素番号		0802	
	損傷の種類		剥離・鉄筋露出		損傷程度		d		損傷の種類		その他		損傷程度		e		損傷の種類		その他		損傷程度		e	
				前回損傷程度					前回損傷程度					前回損傷程度										
				メモ					メモ															
				P5橋脚コンクリート縁端拡幅部に鉄筋露出が見られる。 [50×150mm, 他2箇所] notfall					P5橋脚コンクリート縁端拡幅部に目地材の突出が見られる。					写真番号56の近景写真										
	写真番号		58		撮影年月日		2019.09.15		写真番号		59		撮影年月日		2019.09.15		写真番号		60		撮影年月日		2019.09.20	
	部材名		高欄		要素番号		0501		部材名		高欄		要素番号		0501		部材名		高欄		要素番号		0501	
	損傷の種類		ゆるみ・脱落		損傷程度		e		損傷の種類		ゆるみ・脱落		損傷程度		e		損傷の種類		ゆるみ・脱落		損傷程度		e	
				前回損傷程度					前回損傷程度					前回損傷程度										
				メモ					メモ															
				落下物防止柵のリベット部に破損が見られる。 [フラットバーのリベット5/8本破損]					写真番号58の近景写真					写真番号58の養生後 ナイロン製結束バンド(インシュロック)で固定										

データ記録様式(その10) 損傷写真				径間番号		5		起点側		緯度		35.445400		終点側		緯度		35.443783		橋梁ID		35.4454, 139.983413	
		経度		139.983413				経度		139.984536													
フリガナ		カタミコセンヨウ		路 線 名		市道0110号線(勝下清水頭線)		管理者		袖ヶ浦市都市建設部土木管理課		橋梁コード		-									
橋 梁 名		蔵波跨線橋																					
備 考																							

損 傷 写 真	写真番号	61	撮影年月日	2019.09.20	写真番号	前回-7	撮影年月日	2018.08.21	写真番号	62	撮影年月日	2019.09.15
	部材名	地覆	要素番号	0101	部材名	地覆	要素番号	0101	部材名	地覆	要素番号	0101
	損傷の種類	補修・補強材の損傷	損傷程度	c	損傷の種類	うき	損傷程度	e	損傷の種類	補修・補強材の損傷	損傷程度	c
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				メモ				メモ				メモ
				地覆に繊維シートの剥離によるふくれが見られる。 [ふくれ:150×150mm]				剥落防止工施工済み箇所の一部にうき150mm×150mm				地覆に繊維シートの剥離によるふくれや遊離石灰の析出が見られる。 [ふくれ:400×200mm, 他1箇所・遊離石灰] ⑧漏水・遊離石灰-d
	前回点検年度:2015年度											
	写真番号	63	撮影年月日	2019.09.15	写真番号	64	撮影年月日	2019.09.15	写真番号	65	撮影年月日	2019.09.20
	部材名	地覆	要素番号	0101	部材名	地覆	要素番号	0501	部材名	地覆	要素番号	0501
損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	d	損傷の種類	補修・補強材の損傷	損傷程度	c	損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	d	
			前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度	
			メモ				メモ				メモ	
			写真番号62の近景写真				地覆に繊維シートの剥離によるふくれが見られる。 [ふくれ:350×200mm]				地覆に遊離石灰の析出が見られる。 ⑩補修・補強材の損傷-c(分類2:繊維)(遊離石灰の析出)	

データ記録様式(その10) 損傷写真				径間番号		5		起点側		緯度		35.445400		終点側		緯度		35.443783		橋梁ID		35.4454, 139.983413	
フリガナ		カタナミコセンヨウ				路線名		市道0110号線(勝下清水頭線)				管理者		袖ヶ浦市都市建設部土木管理課				橋梁コード		-			
橋梁名		蔵波跨線橋																					
備考																							

損傷写真	写真番号	66		撮影年月日	2019.09.20		写真番号	67		撮影年月日	2019.09.15		写真番号	68		撮影年月日	2019.09.15	
	部材名	地覆		要素番号	0101		部材名	伸縮装置		要素番号	0102		部材名	伸縮装置		要素番号	0102	
	損傷の種類	漏水・遊離石灰		損傷程度	d		損傷の種類	腐食		損傷程度	b		損傷の種類	漏水・滞水		損傷程度	e	
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度						
				メモ														
				写真番号65の別角度写真														
	写真番号	1001		撮影年月日	2019.09.20		写真番号	1002		撮影年月日	2019.09.20		写真番号	1003		撮影年月日	2019.09.20	
	部材名	主桁		要素番号	0101		部材名	主桁		要素番号	0302		部材名	主桁		要素番号	0601	
	損傷の種類	NON		損傷程度	a		損傷の種類	NON		損傷程度	a		損傷の種類	NON		損傷程度	a	
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度						
メモ																		
損傷なし 主桁Mg0102, 0201, 0202 横桁Cr0101, 0102, 0201 対傾構Cf0103, 0203																		
			損傷なし 主桁Mg0402, 0502 横桁Cr0301, 0401 対傾構Cf0303, 0403															
			損傷なし 主桁Mg0602, 0701, 0702 横桁Cr0501, 0601, 0602 対傾構Cf0503, 0603															

データ記録様式(その１０) 損傷写真					径間番号		5		起点側		緯度		35.445400		終点側		緯度		35.443783		橋梁ID		35.4454, 139.983413	
フリガナ 橋 梁 名		カタミセンキョウ 蔵波跨線橋					路 線 名		市道0110号線(勝下清水頭線)			管理者		袖ヶ浦市都市建設部土木管理課					橋梁コード		-			
備 考																								
損 傷 写 真	写真番号		1004		撮影年月日		2019.09.20		写真番号		1005		撮影年月日		2019.09.20		写真番号		1006		撮影年月日		2019.09.20	
	部材名		主桁		要素番号		0103		部材名		主桁		要素番号		0303		部材名		主桁		要素番号		0503	
	損傷の種類		NON		損傷程度		a		損傷の種類		NON		損傷程度		a		損傷の種類		NON		損傷程度		a	
					前回損傷程度								前回損傷程度								前回損傷程度			
					メモ								メモ											
					損傷なし 主桁Mg0203 横桁Cr0104, 0204 添架物Ut0101								損傷なし 主桁Mg0403 横桁Cr0304, 0404								損傷なし 主桁Mg0603, 0703 横桁Cr0504, 0604 添架物Ut0401			
	写真番号		1007		撮影年月日		2019.09.20		写真番号		1008		撮影年月日		2019.09.20		写真番号		1009		撮影年月日		2019.09.20	
	部材名		主桁		要素番号		0105		部材名		主桁		要素番号		0305		部材名		主桁		要素番号		0505	
	損傷の種類		NON		損傷程度		a		損傷の種類		NON		損傷程度		a		損傷の種類		NON		損傷程度		a	
				前回損傷程度								前回損傷程度								前回損傷程度				
				メモ								メモ												
				損傷なし 主桁Mg0205 横桁Cr0106, 0206 対傾構Cf0105, 0205 上横構Lu0105, 0205								損傷なし 主桁Mg0405 横桁Cr0306, 0406 対傾構Cf0305, 0405								損傷なし 主桁Mg0605 横桁Cr0506, 0606 対傾構Cf0505, 0605				

データ記録様式(その10) 損傷写真				径間番号		5		起点側 <table border="1"> <tr> <td>緯度</td> <td>35.445400</td> </tr> <tr> <td>経度</td> <td>139.983413</td> </tr> </table>		緯度	35.445400	経度	139.983413	終点側 <table border="1"> <tr> <td>緯度</td> <td>35.443783</td> </tr> <tr> <td>経度</td> <td>139.984536</td> </tr> </table>		緯度	35.443783	経度	139.984536	橋梁ID		35.4454, 139.983413	
緯度	35.445400																						
経度	139.983413																						
緯度	35.443783																						
経度	139.984536																						
フリガナ 橋 梁 名		カタミコセンヨウ 蔵波跨線橋		路 線 名		市道0110号線(勝下清水頭線)		管理者		袖ヶ浦市都市建設部土木管理課		橋梁コード		-									
備 考																							

損 傷 写 真	写真番号	1010	撮影年月日	2019.09.20	写真番号	1011	撮影年月日	2019.09.20	写真番号	1012	撮影年月日	2019.09.20
	部材名	支承本体	要素番号	0101	部材名	支承本体	要素番号	0201	部材名	支承本体	要素番号	0301
	損傷の種類	NON	損傷程度	a	損傷の種類	NON	損傷程度	a	損傷の種類	NON	損傷程度	a
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				メモ								
				損傷なし 沓座モルタルBm0101				損傷なし 沓座モルタルBm0201				損傷なし 沓座モルタルBm0301
	写真番号	1013	撮影年月日	2019.09.20	写真番号	1014	撮影年月日	2019.09.20	写真番号	1015	撮影年月日	2019.09.20
	部材名	支承本体	要素番号	0401	部材名	支承本体	要素番号	0501	部材名	支承本体	要素番号	0601
	損傷の種類	NON	損傷程度	a	損傷の種類	NON	損傷程度	a	損傷の種類	NON	損傷程度	a
			前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度	
			メモ									
			損傷なし 沓座モルタルBm0401				損傷なし 沓座モルタルBm0501				損傷なし 沓座モルタルBm0601	

データ記録様式(その10) 損傷写真				径間番号		5		起点側 緯度 35.445400 経度 139.983413 終点側 緯度 35.443783 経度 139.984536		橋梁ID		35.4454, 139.983413			
フリガナ 橋 梁 名		カタナミコンネョウ 蔵波跨線橋		路 線 名		市道0110号線(勝下清水頭線)		管理者		袖ヶ浦市都市建設部土木管理課		橋梁コード		-	
備 考															

損 傷 写 真	写真番号	1016	撮影年月日	2019.09.20	写真番号	1017	撮影年月日	2019.09.15	写真番号	1018	撮影年月日	2019.09.15
	部材名	支承本体	要素番号	0701	部材名	支承本体	要素番号	0102	部材名	支承本体	要素番号	0202
	損傷の種類	NON	損傷程度	a	損傷の種類	NON	損傷程度	a	損傷の種類	NON	損傷程度	a
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				メモ								
				損傷なし 沓座モルタルBm0701				損傷なし 沓座モルタルBm00202				
	写真番号	1019	撮影年月日	2019.09.15	写真番号	1020	撮影年月日	2019.09.15	写真番号	1021	撮影年月日	2019.09.15
	部材名	支承本体	要素番号	0302	部材名	支承本体	要素番号	0402	部材名	支承本体	要素番号	0502
	損傷の種類	NON	損傷程度	a	損傷の種類	NON	損傷程度	a	損傷の種類	NON	損傷程度	a
			前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度	
			メモ									
			損傷なし 沓座モルタルBm0302				損傷なし 沓座モルタルBm0402				損傷なし 沓座モルタルBm0502	

データ記録様式(その10) 損傷写真				径間番号		5		起点側		緯度		35.445400		終点側		緯度		35.443783		橋梁ID		35.4454, 139.983413	
フリガナ		カタミコンキョウ		路 線 名		市道0110号線(勝下清水頭線)		管理者		袖ヶ浦市都市建設部土木管理課		橋梁コード		-									
橋 梁 名		蔵波跨線橋																					
備 考																							

損 傷 写 真	写真番号	1022	撮影年月日	2019.09.15	写真番号	1023	撮影年月日	2019.09.20	写真番号	1024	撮影年月日	2019.09.20
	部材名	支承本体	要素番号	0702	部材名	落橋防止システム	要素番号	0301	部材名	落橋防止システム	要素番号	0401
	損傷の種類	NON	損傷程度	a	損傷の種類	NON	損傷程度	a	損傷の種類	NON	損傷程度	a
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				メモ				メモ				メモ
	損傷なし 沓座モルタルBm0702			損傷なし 落橋防止システム Sf0101, 0201 添架物 Ut0101			損傷なし 落橋防止システム Sf0501					
	写真番号	1025	撮影年月日	2019.09.15	写真番号	1026	撮影年月日	2019.09.15	写真番号	1027	撮影年月日	2019.09.20
	部材名	落橋防止システム	要素番号	0402	部材名	落橋防止システム	要素番号	0502	部材名	高欄	要素番号	0101
	損傷の種類	NON	損傷程度	a	損傷の種類	NON	損傷程度	a	損傷の種類	NON	損傷程度	a
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
			メモ				メモ				メモ	
損傷なし 落橋防止システム Sf0102, 0202, 0302			損傷なし 落橋防止システム Sf0602									

データ記録様式(その10) 損傷写真				径間番号		5		起点側		緯度		35.445400		終点側		緯度		35.443783		橋梁ID		35.4454, 139.983413	
		経度		139.983413				経度		139.984536													
フリガナ		カタミコセンキョウ		路 線 名		市道0110号線(勝下清水頭線)		管理者		袖ヶ浦市都市建設部土木管理課		橋梁コード		-									
橋 梁 名		蔵波跨線橋																					
備 考																							

損 傷 写 真	写真番号		1028		撮影年月日		2019.09.20		写真番号		1029		撮影年月日		2019.09.20		写真番号		1030		撮影年月日		2019.09.15	
	部材名		排水管		要素番号		0101		部材名		排水管		要素番号		0201		部材名		添架物		要素番号		0302	
	損傷の種類		NON		損傷程度		a		損傷の種類		NON		損傷程度		a		損傷の種類		NON		損傷程度		a	
					前回損傷程度						前回損傷程度						前回損傷程度							
					メモ						メモ													
	写真番号				撮影年月日				写真番号				撮影年月日				写真番号				撮影年月日			
	部材名				要素番号				部材名				要素番号				部材名				要素番号			
	損傷の種類				損傷程度				損傷の種類				損傷程度				損傷の種類				損傷程度			
					前回損傷程度						前回損傷程度						前回損傷程度							
メモ					メモ																			

データ記録様式(その 1 1) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)	径間番号	5	起点側	緯度	35.445400	終点側	緯度	35.443783	橋梁ID	35.4454, 139.983413
				経度	139.983413		経度	139.984536		

フリガナ 橋 梁 名	カタミコセンキョウ 蔵波跨線橋				路 線 名	市道0110号線(勝下清水頭線)			管理者	袖ヶ浦市都市建設部土木管理課		橋梁コード	-
---------------	--------------------	--	--	--	-------	------------------	--	--	-----	----------------	--	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷パターン	損傷の種類	分 類
		名 称	記 号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単 位			
S	S	主桁	Mg	0101	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0102	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0103	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0104	e				防食機能の劣化	(1)
S	S	主桁	Mg	0104	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	主桁	Mg	0104	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0104	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0105	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0201	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0202	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0203	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0204	e				防食機能の劣化	(1)
S	S	主桁	Mg	0204	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	主桁	Mg	0204	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0204	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0205	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0302	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0303	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0304	e				防食機能の劣化	(1)
S	S	主桁	Mg	0304	NA				補修・補強材の損傷	

データ記録様式(その 1 1) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)	径間番号	5	起点側	緯度	35.445400	終点側	緯度	35.443783	橋梁ID	35.4454, 139.983413
				経度	139.983413		経度	139.984536		

フリガナ 橋 梁 名	カタミコセンキョウ 蔵波跨線橋				路 線 名	市道0110号線(勝下清水頭線)			管理者	袖ヶ浦市都市建設部土木管理課		橋梁コード	-
---------------	--------------------	--	--	--	-------	------------------	--	--	-----	----------------	--	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷パターン	損傷の種類	分 類
		名 称	記 号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単 位			
S	S	主桁	Mg	0304	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0304	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0305	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0402	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0403	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0404	e				防食機能の劣化	(1)
S	S	主桁	Mg	0404	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	主桁	Mg	0404	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0404	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0405	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0502	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0503	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0504	e				防食機能の劣化	(1)
S	S	主桁	Mg	0504	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	主桁	Mg	0504	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0504	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0505	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0601	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0602	e				防食機能の劣化	(1)
S	S	主桁	Mg	0602	NA				補修・補強材の損傷	

データ記録様式(その 1 1) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)	径間番号	5	起点側	緯度	35.445400	終点側	緯度	35.443783	橋梁ID	35.4454, 139.983413
				経度	139.983413		経度	139.984536		

ブリガナ 橋 梁 名	ウナミコセンキョウ 蔵波跨線橋				路 線 名	市道0110号線(勝下清水頭線)			管理者	袖ヶ浦市都市建設部土木管理課		橋梁コード	-
---------------	--------------------	--	--	--	-------	------------------	--	--	-----	----------------	--	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷パターン	損傷の種類	分 類
		名 称	記 号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単 位			
S	S	主桁	Mg	0602	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0602	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0603	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0604	e				防食機能の劣化	(1)
S	S	主桁	Mg	0604	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	主桁	Mg	0604	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0604	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0605	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0701	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0702	e				防食機能の劣化	(1)
S	S	主桁	Mg	0702	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	主桁	Mg	0702	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0702	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0703	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0704	e				防食機能の劣化	(1)
S	S	主桁	Mg	0704	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	主桁	Mg	0704	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0704	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0705	e				防食機能の劣化	(1)
S	S	主桁	Mg	0705	NA				補修・補強材の損傷	

データ記録様式(その 1 1) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)	径間番号	5	起点側	緯度	35. 445400	終点側	緯度	35. 443783	橋梁ID	35. 4454, 139. 983413
				経度	139. 983413		経度	139. 984536		

フリガナ 橋 梁 名	カタミコセンキョウ 蔵波跨線橋			路 線 名	市道0110号線(勝下清水頭線)		管理者	袖ヶ浦市都市建設部土木管理課		橋梁コード	-
---------------	--------------------	--	--	-------	------------------	--	-----	----------------	--	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷パターン	損傷の種類	分 類
		名 称	記 号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単 位			
S	S	主桁	Mg	0705	NA				定着部の異常	
S	S	横桁	Cr	0101	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0102	e				防食機能の劣化	(1)
S	S	横桁	Cr	0102	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	横桁	Cr	0102	NA				遊間の異常	
S	S	横桁	Cr	0102	NA				定着部の異常	
S	S	横桁	Cr	0104	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0106	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0201	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0204	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0206	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0301	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0304	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0306	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0401	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0404	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0406	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0501	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0504	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0506	a				NON	

データ記録様式(その 1 1) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)	径間番号	5	起点側	緯度	35.445400	終点側	緯度	35.443783	橋梁ID	35.4454, 139.983413
				経度	139.983413		経度	139.984536		

フリガナ 橋 梁 名	カタミコセンキョウ 蔵波跨線橋				路 線 名	市道0110号線(勝下清水頭線)			管理者	袖ヶ浦市都市建設部土木管理課		橋梁コード	-
---------------	--------------------	--	--	--	-------	------------------	--	--	-----	----------------	--	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷パターン	損傷の種類	分 類
		名 称	記 号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単 位			
S	S	横桁	Cr	0601	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0602	e				防食機能の劣化	(1)
S	S	横桁	Cr	0602	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	横桁	Cr	0602	NA				遊間の異常	
S	S	横桁	Cr	0602	NA				定着部の異常	
S	S	横桁	Cr	0604	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0606	a				NON	
S	C	床版	Ds	0101	e				その他	遊離石灰
S	C	床版	Ds	0101	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0201	a				NON	
S	C	床版	Ds	0202	c			(1)	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0202	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0202	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0203	c			(1)	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0203	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0203	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0204	c			(1)	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0204	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0204	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0205	c			(1)	床版ひびわれ	

データ記録様式(その 1 1) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)	径間番号	5	起点側	緯度	35. 445400	終点側	緯度	35. 443783	橋梁ID	35. 4454, 139. 983413
				経度	139. 983413		経度	139. 984536		

フリガナ 橋 梁 名	カタミコセンキョウ 蔵波跨線橋			路 線 名	市道0110号線(勝下清水頭線)		管理者	袖ヶ浦市都市建設部土木管理課		橋梁コード	-
---------------	--------------------	--	--	-------	------------------	--	-----	----------------	--	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷パターン	損傷の種類	分 類
		名 称	記 号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単 位			
S	C	床版	Ds	0205	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0302	c			(1)	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0302	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0303	d				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0303	d	幅0. 1/間隔0. 7, 最大幅0. 1	mm/m, mm	(1)	床版ひびわれ	
S	C	床版	DS	0303	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0303	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0304	d				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0304	d	幅0. 1/間隔0. 4, 最大幅0. 2	mm/m, mm	(1)	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0304	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0304	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0305	c			(1)	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0305	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0402	c			(1)	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0402	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0403	c			(1)	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0403	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0403	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0404	c			(1)	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0404	NA				遊間の異常	

データ記録様式(その 1 1) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			経間番号	5	起点側		緯度	35.445400	終点側	緯度	35.443783	橋梁ID	35.4454, 139.983413
							経度	139.983413		経度	139.984536		

フリガナ 橋 梁 名	カタミコセンキョウ 蔵波跨線橋			路 線 名	市道0110号線(勝下清水頭線)			管理者	袖ヶ浦市都市建設部土木管理課			橋梁コード	-
---------------	--------------------	--	--	-------	------------------	--	--	-----	----------------	--	--	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷パターン	損傷の種類	分 類
		名 称	記 号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単 位			
S	C	床版	Ds	0404	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0405	c	50×1000	mm		剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0405	d				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0405	d	幅0.1/間隔0.4, 最大幅0.1	mm/m, mm	(1)	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0405	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0405	e				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0502	c			(1)	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0502	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0503	c			(1)	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0503	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0503	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0504	c	幅0.1/間隔1.0以上, 最大幅0.1	mm/m, mm	(1)	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0504	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0504	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0505	c			(1)	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0505	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0602	c	幅0.1/間隔0.7, 最大幅0.1	mm/m, mm	(1)	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0602	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0603	c			(1)	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0603	NA				遊間の異常	

データ記録様式(その 1 1) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)	径間番号	5	起点側	緯度	35.445400	終点側	緯度	35.443783	橋梁ID	35.4454, 139.983413
				経度	139.983413		経度	139.984536		

ブリガナ 橋 梁 名	ウナミコンキョウ 蔵波跨線橋				路 線 名	市道0110号線(勝下清水頭線)			管理者	袖ヶ浦市都市建設部土木管理課		橋梁コード	-
---------------	-------------------	--	--	--	-------	------------------	--	--	-----	----------------	--	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷パターン	損傷の種類	分 類
		名 称	記 号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単 位			
S	C	床版	Ds	0603	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0604	c			(1)	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0604	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0604	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0605	c			(1)	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0605	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0701	a				NON	
S	C	床版	Ds	0702	d				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0702	d			(1)	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0702	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0702	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0703	d				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0703	d			(1)	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0703	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0703	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0704	c			(1)	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0704	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0704	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0705	c			(1)	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0705	NA				定着部の異常	

データ記録様式(その１２) 損傷程度の評価記入表 (点検調書(その１１)に記載以外の部材)	径間番号	5
--	------	---

起点側	緯度	35.445400	終点側	緯度	35.443783	橋梁ID	35.4454, 139.983413
	経度	139.983413		経度	139.984536		

ブリガナ 橋 梁 名	ウナミコンキョウ 蔵波跨線橋	路 線 名	市道0110号線(勝下清水頭線)	管理者	袖ヶ浦市都市建設部土木管理課	橋梁コード	-
---------------	-------------------	-------	------------------	-----	----------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷パターン	損傷の種類	分 類
		名 称	記 号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単 位			
S	S	対傾構	Cf	0103	a				NON	
S	S	対傾構	Cf	0105	a				NON	
S	S	対傾構	Cf	0203	a				NON	
S	S	対傾構	Cf	0205	a				NON	
S	S	対傾構	Cf	0303	a				NON	
S	S	対傾構	Cf	0305	a				NON	
S	S	対傾構	Cf	0403	a				NON	
S	S	対傾構	Cf	0405	a				NON	
S	S	対傾構	Cf	0503	a				NON	
S	S	対傾構	Cf	0505	a				NON	
S	S	対傾構	Cf	0603	a				NON	
S	S	対傾構	Cf	0605	a				NON	
S	S	上横構	Lu	0105	a				NON	
S	S	上横構	Lu	0205	a				NON	
B	S	支承本体	Bh	0101	a				NON	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				NON	
B	S	支承本体	Bh	0201	a				NON	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				NON	
B	S	支承本体	Bh	0301	a				NON	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				NON	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (点検調査(その11)に記載以外の部材)	径間番号	5
--	------	---

起点側	緯度	35.445400	終点側	緯度	35.443783	橋梁ID	35.4454, 139.983413
	経度	139.983413		経度	139.984536		

ブリガナ 橋 梁 名	ウナミコシキョウ 蔵波跨線橋	路 線 名	市道0110号線(勝下清水頭線)	管理者	袖ヶ浦市都市建設部土木管理課	橋梁コード	-
---------------	-------------------	-------	------------------	-----	----------------	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷パターン	損傷の種類	分 類
		名 称	記 号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単 位			
B	S	支承本体	Bh	0401	a				NON	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				NON	
B	S	支承本体	Bh	0501	a				NON	
B	S	支承本体	Bh	0502	a				NON	
B	S	支承本体	Bh	0601	a				NON	
B	S	支承本体	Bh	0602	a				NON	
B	S	支承本体	Bh	0701	a				NON	
B	S	支承本体	Bh	0702	a				NON	
B	C	沓座モルタル	Bm	0101	a				NON	
B	C	沓座モルタル	Bm	0102	e				漏水・滞水	
B	C	沓座モルタル	Bm	0201	a				NON	
B	C	沓座モルタル	Bm	0202	a				NON	
B	C	沓座モルタル	Bm	0301	a				NON	
B	C	沓座モルタル	Bm	0302	a				NON	
B	C	沓座モルタル	Bm	0401	a				NON	
B	C	沓座モルタル	Bm	0402	a				NON	
B	C	沓座モルタル	Bm	0501	a				NON	
B	C	沓座モルタル	Bm	0502	a				NON	
B	C	沓座モルタル	Bm	0601	a				NON	
B	C	沓座モルタル	Bm	0602	a				NON	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (点検調査(その11)に記載以外の部材)	径間番号	5
--	------	---

起点側	緯度	35.445400	終点側	緯度	35.443783	橋梁ID	35.4454, 139.983413
	経度	139.983413		経度	139.984536		

ブリガナ 橋 梁 名	ウナミコシキョウ 蔵波跨線橋			路 線 名	市道0110号線(勝下清水頭線)		管理者	袖ヶ浦市都市建設部土木管理課		橋梁コード	-
---------------	-------------------	--	--	-------	------------------	--	-----	----------------	--	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷パターン	損傷の種類	分 類
		名 称	記 号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単 位			
B	C	沓座モルタル	Bm	0701	a				NON	
B	C	沓座モルタル	Bm	0702	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0101	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0102	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0201	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0202	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0301	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0302	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0401	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0402	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0501	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0502	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0601	e				防食機能の劣化	(1)
B	S	落橋防止システム	Sf	0601	NA				遊間の異常	
B	S	落橋防止システム	Sf	0601	NA				異常なたわみ	
B	S	落橋防止システム	Sf	0602	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0701	e				防食機能の劣化	(1)
B	S	落橋防止システム	Sf	0701	NA				遊間の異常	
B	S	落橋防止システム	Sf	0701	NA				異常なたわみ	
B	S	落橋防止システム	Sf	0702	e				防食機能の劣化	(1)
B	S	落橋防止システム	Sf	0702	NA				遊間の異常	
B	S	落橋防止システム	Sf	0702	NA				異常なたわみ	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (点検調査(その11)に記載以外の部材)			径間番号	5	起点側	緯度	35.445400	終点側	緯度	35.443783	橋梁ID	35.4454, 139.983413
						経度	139.983413		経度	139.984536		

ブリガナ 橋 梁 名	ウナミコンネクト 蔵波跨線橋			路 線 名	市道0110号線(勝下清水頭線)			管理者	袖ヶ浦市都市建設部土木管理課		橋梁コード	-
---------------	-------------------	--	--	-------	------------------	--	--	-----	----------------	--	-------	---

工 種	材 料	部材種別			損傷程度			損傷パターン	損傷の種類	分 類
		名 称	記 号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単 位			
B	C	落橋防止システム	Sf	0802	d	幅0.5/間隔1.0以上	mm/m		ひびわれ	
B	C	落橋防止システム	Sf	0802	d	50×150, 他2	mm, 箇所		剥離・鉄筋露出	
B	C	落橋防止システム	Sf	0802	d				漏水・遊離石灰	
B	C	落橋防止システム	Sf	0802	NA				遊間の異常	
B	C	落橋防止システム	Sf	0802	e				その他	漏水跡
R	S	高欄	Ra	0101	a				NON	
R	S	高欄	Ra	0501	e	リベット5/8破損	本		ゆるみ・脱落	
R	S	高欄	Ra	0501	NA				補修・補強材の損傷	
R	C	地覆	Fg	0101	d				漏水・遊離石灰	
R	C	地覆	Fg	0101	c	ふくれ400×200, 他1	mm, 箇所		補修・補強材の損傷	(2)
R	C	地覆	Fg	0101	e				その他	遊離石灰
R	C	地覆	Fg	0501	d				漏水・遊離石灰	
R	C	地覆	Fg	0501	c	ふくれ350×200	mm		補修・補強材の損傷	(2)
R	S	伸縮装置	Ej	0102	b				腐食	
R	S	伸縮装置	Ej	0102	e				防食機能の劣化	(1)
R	S	伸縮装置	Ej	0102	e				漏水・滞水	
U	S	添架物	Ut	0101	a				NON	
U	S	添架物	Ut	0102	a				NON	
U	S	添架物	Ut	0201	e				その他	漏水跡
U	S	添架物	Ut	0201	NA				異常なたわみ	

[illegible]

データ記録様式(その 1 3) 損傷程度の評価結果総括					径間番号	5		起点側	緯度	35.445400	終点側	緯度	35.443783	橋梁ID	35.4454, 139.983413	
									経度	139.983413		経度	139.984536			
ブリガナ 橋 梁 名		クナミセンキョウ 蔵波跨線橋				路 線 名	市道0110号線(勝下清水頭線)			管理者	袖ヶ浦市都市建設部土木管理課			橋梁コード	-	
工 種	材 料	部材種別			今回定期点検		点 検 日		2019年9月19日		前回定期点検		点 検 日		2015年8月28日	
		名 称	記 号	部材番号	損傷の種類 (程度)				損傷の種類 (程度)							
S	S	主桁	Mg	01	腐食(a), 亀裂(a), ゆるみ・脱落(a), 破断(a), 防食機能の劣化(e), 遊間の異常(a), 漏水・滞水(a), 異常な音・振動(a), 異常なたわみ(a), 変形・欠損(a)				防食機能の劣化(c)							
S	S	主桁	Mg	02	腐食(a), 亀裂(a), ゆるみ・脱落(a), 破断(a), 防食機能の劣化(e), 遊間の異常(a), 漏水・滞水(a), 異常な音・振動(a), 異常なたわみ(a), 変形・欠損(a)				防食機能の劣化(c)							
S	S	主桁	Mg	03	腐食(a), 亀裂(a), ゆるみ・脱落(a), 破断(a), 防食機能の劣化(e), 遊間の異常(a), 漏水・滞水(a), 異常な音・振動(a), 異常なたわみ(a), 変形・欠損(a)				防食機能の劣化(c)							
S	S	主桁	Mg	04	腐食(a), 亀裂(a), ゆるみ・脱落(a), 破断(a), 防食機能の劣化(e), 遊間の異常(a), 漏水・滞水(a), 異常な音・振動(a), 異常なたわみ(a), 変形・欠損(a)				防食機能の劣化(c)							
S	S	主桁	Mg	05	腐食(a), 亀裂(a), ゆるみ・脱落(a), 破断(a), 防食機能の劣化(e), 遊間の異常(a), 漏水・滞水(a), 異常な音・振動(a), 異常なたわみ(a), 変形・欠損(a)				防食機能の劣化(c)							
S	S	主桁	Mg	06	腐食(a), 亀裂(a), ゆるみ・脱落(a), 破断(a), 防食機能の劣化(e), 遊間の異常(a), 漏水・滞水(a), 異常な音・振動(a), 異常なたわみ(a), 変形・欠損(a)				防食機能の劣化(c)							
S	S	主桁	Mg	07	腐食(a), 亀裂(a), ゆるみ・脱落(a), 破断(a), 防食機能の劣化(e), 遊間の異常(a), 漏水・滞水(a), 異常な音・振動(a), 異常なたわみ(a), 変形・欠損(a)				防食機能の劣化(c)							
S	S	横桁	Cr	01	NON(a)											
S	S	横桁	Cr	02	腐食(a), 亀裂(a), ゆるみ・脱落(a), 破断(a), 防食機能の劣化(e), 漏水・滞水(a), 異常な音・振動(a), 異常なたわみ(a), 変形・欠損(a)											
S	S	横桁	Cr	04	NON(a)											
S	S	横桁	Cr	06	NON(a)											
S	C	床版	Ds	00	剥離・鉄筋露出(c), 漏水・遊離石灰(d), 抜け落ち(a), 補修・補強材の損傷(c), 床版ひびわれ(d), うき(a), 遊間の異常(a), その他(e), 変色・劣化(a), 漏水・滞水(e), 異常な音・振動(a), 異常なたわみ(a), 変形・欠損(a)				ひびわれ(c)							
P	C	柱部・壁部	Pw	02	ひびわれ(d), 剥離・鉄筋露出(a), 漏水・遊離石灰(d), 補修・補強材の損傷(c), うき(a), 変色・劣化(a), 漏水・滞水(e), 異常な音・振動(a), 異常なたわみ(a), 変形・欠損(a)				ひびわれ(d), 補修・補強材の損傷(c)							
P	C	梁部	Pb	02	ひびわれ(a), 剥離・鉄筋露出(a), 漏水・遊離石灰(a), うき(a), 変色・劣化(a), 漏水・滞水(e), 異常な音・振動(a), 異常なたわみ(a), 変形・欠損(a)											
P	C	隅角部・接合部	Pc	02	NON(a)											
F	C	フーチング	Ff	02	不可視											
S	S	対傾構	Cf	00	NON(a)											
S	S	上横構	Lu	00	NON(a)											
B	S	支承本体	Bh	00	NON(a)											
B	C	沓座モルタル	Bm	00	ひびわれ(a), 剥離・鉄筋露出(a), うき(a), 支承部の機能障害(a), 漏水・滞水(e), 変形・欠損(a)											

データ記録様式(その 1 3) 損傷程度の評価結果総括					径間番号	5	起点側		緯度	35. 445400	終点側	緯度	35. 443783	橋梁ID	35. 4454, 139. 983413
								経度	139. 983413	経度		139. 984536			
ブリガナ 橋 梁 名		クナミコセンキョウ 蔵波跨線橋			路 線 名	市道0110号線(勝下清水頭線)		管理者	袖ヶ浦市都市建設部土木管理課				橋梁コード	-	
工 種	材 料	部材種別			今回定期点検	点 検 日	2019年9月19日		前回定期点検			点 検 日	2015年8月28日		
		名 称	記 号	部材番号	損傷の種類 (程度)			損傷の種類 (程度)							
B	S	落橋防止システム	Sf	00	腐食(a), 亀裂(a), ゆるみ・脱落(a), 破断(a), 防食機能の劣化(e), 支承部の機能障害(a), 異常な音・振動(a), 変形・欠損(a)										
B	C	落橋防止システム	Sf	00	ひびわれ(d), 剥離・鉄筋露出(d), 漏水・遊離石灰(d), うき(a), 支承部の機能障害(a), その他(e), 変色・劣化(a), 変形・欠損(a), 土砂詰まり(a)										
R	S	高欄	Ra	00	腐食(a), 亀裂(a), ゆるみ・脱落(e), 破断(a), 防食機能の劣化(a), 変形・欠損(a)										
R	C	地覆	Fg	00	ひびわれ(a), 剥離・鉄筋露出(a), 漏水・遊離石灰(d), 補修・補強材の損傷(c), うき(a), その他(e), 変色・劣化(a), 変形・欠損(a)			うき(e)							
R	S	伸縮装置	Ej	00	腐食(b), 亀裂(a), ゆるみ・脱落(a), 破断(a), 防食機能の劣化(e), 遊間の異常(a), 路面の凹凸(a), 漏水・滞水(e), 異常な音・振動(a), 変形・欠損(a), 土砂詰まり(a)										
U	S	添架物	Ut	00	腐食(a), 亀裂(a), ゆるみ・脱落(a), 破断(a), 防食機能の劣化(a), その他(e), 異常な音・振動(a), 変形・欠損(a)										

14. 栄橋

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 25′ 05.56″	橋梁ID
				経度	139° 57′ 13.45″	
栄橋 (フリガナ)サカエハシ	坂戸川間尻線	袖ヶ浦市神納1301地先				
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
袖ヶ浦市	2019.11.12	浮戸川	有	一般道		不明

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

開発虎ノ門コンサルタント(株) 漆畑 雄一郎

定期点検時に記録				応急措置後に記録		
部材名		判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容
上部構造	主桁	Ⅰ				
	横桁					
	床版	Ⅱ	遊離石灰	写真1,2,床版01		
下部構造		Ⅰ				
支承部		Ⅰ				
その他		Ⅰ				

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録	
(判定区分)	(所見等)
Ⅱ	床版に遊離石灰が見られる。予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
1993年	35.00m	11.80m
橋梁形式		
PC単純プレテン床版橋		

起点側



終点側

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(損傷状況)


○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

上部構造(床版01)【判定区分：Ⅱ】		上部構造(床版01)【判定区分：Ⅱ】	
写真番号1		写真番号2	
【判定区分：】		【判定区分：】	


付図-1 部材番号図	径 間 番 号	1
------------	---------	---

フリガナ 橋 梁 名	サカエハシ 栄橋	路 線 名	坂戸川間尻線	所在地	袖ヶ浦市神納1301地先
---------------	-------------	-------	--------	-----	--------------



付図-1 部材番号図	径 間 番 号	2
------------	---------	---

フリガナ 橋 梁 名	サカエハシ 栄橋	路 線 名	坂戸川間尻線	所在地	袖ヶ浦市神納1301地先
---------------	-------------	-------	--------	-----	--------------



支承部

支承101

支承201

(P1)

(A2)

舗装

舗装02

舗装01

(P1)

(A2)

15. 大曾根橋

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度 経度	35° 24' 27.14" 140° 00' 32.72"	橋梁ID
大曽根橋 (フリガナ)オゾネハシ	大曽根島合線	袖ヶ浦市大曽根115地先				35.407539,140.009089
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
袖ヶ浦市	2019.11.6	浮戸川	有	一般道		不明

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

開発虎ノ門コンサルタント(株) 漆畑 雄一郎

定期点検時に記録

応急措置後に記録

部材名	判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容	応急措置及び 判定実施年月日
上部構造	Ⅰ					
主桁						
横桁						
床版						
下部構造	Ⅰ					
支承部	Ⅰ					
その他	Ⅱ	土砂詰まり	写真1,排水ます02			

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録

(判定区分) (所見等)

Ⅰ

排水ますに土砂詰まりが見られるが、道路橋の機能に支障が生じていない状態である。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
1995年	12.50m	15.70m
橋梁形式		
PC単純プレテン床版橋		

起点側



終点側

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(損傷状況)


○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

その他(排水ます02)【判定区分: Ⅱ】		【判定区分: 】	
写真番号1			
	排水ます(排水管全体)に土砂詰まりが見られる。		
【判定区分: 】		【判定区分: 】	

付図-1 部材番号図	径 間 番 号	1
------------	---------	---

フリガナ 橋 梁 名	オブリネン 大曽根橋	路 線 名	大曽根島合線	所在地	袖ヶ浦市大曽根115地先
---------------	---------------	-------	--------	-----	--------------



16. 川原井石崎橋

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度 経度	35° 24' 43.96" 140° 04' 08.35"	橋梁ID
川原井石崎橋 (フリガナ)カワハライシザキバシ	川原井林線	袖ヶ浦市川原井498地先				35.412211,140.068986
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
袖ヶ浦市	2019.11.5	松川	有	一般道		水道管

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

開発虎ノ門コンサルタント(株) 漆畑 雄一郎

定期点検時に記録

応急措置後に記録

部材名	判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容	応急措置及び 判定実施年月日
上部構造	主桁	Ⅰ				
	横桁					
	床版	Ⅰ				
下部構造	Ⅱ	植生	写真1,縦壁01			
支承部	Ⅰ					
その他	Ⅱ	土砂堆積,欠損	写真2,3,舗装01,伸縮装置01			

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録

(判定区分) (所見等)

Ⅱ

縦壁に植生が見られる。予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
2001年	11.13m	9.90m
橋梁形式		
PC単純プレテン床版橋		

起点側




終点側

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(損傷状況)


○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

下部構造(橋台01)【判定区分: Ⅱ】	その他(舗装01)【判定区分: Ⅱ】
写真番号1  縦壁に植生が見られる。	写真番号2  舗装に土砂堆積が見られる。
その他(伸縮装置01)【判定区分: Ⅱ】	【判定区分: 】
写真番号3  伸縮装置に欠損が見られる。	

付図-1 部材番号図	径 間 番 号	1
------------	---------	---

フリカナ 橋 梁 名	カワハライシサキハシ 川原井石崎橋	路 線 名	川原井林線	所在地	袖ヶ浦市川原井498地先
---------------	----------------------	-------	-------	-----	--------------



17. 百目木志保沢橋

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 22′ 42.45″	橋梁ID
				経度	140° 02′ 42.14″	
百目木志保沢橋 (フリガナ)ドウメキシホサワバシ	百目木2号線	袖ヶ浦市百目木727地先				
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
袖ヶ浦市	2019.11.5	不明	有	一般道		なし

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

開発虎ノ門コンサルタント(株) 漆畑 雄一郎

定期点検時に記録				応急措置後に記録		
部材名		判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容
上部構造	主桁	Ⅰ				
	横桁	Ⅱ	漏水、腐食、余長不足	写真1,PC定着部12		
	床版	Ⅰ				
下部構造		Ⅱ	植生,土砂堆積	写真2,橋台01		
支承部		Ⅰ				
その他		Ⅱ	舗装の異常	写真3,舗装01		

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録	
(判定区分)	(所見等)
Ⅱ	PC定着部に漏水および腐食、ボルトの余長不足、豎壁前面に土砂等が見られる。予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)


架設年次	橋長	幅員
不明	9.19m	4.25m
橋梁形式		
PC単純プレテン床版橋		
起点側  終点側		

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

上部構造(PC定着部12)【判定区分: Ⅱ】	その他(舗装01)【判定区分: Ⅱ】
写真番号1  PC定着部に漏水および腐食、また、ボルトに余長不足が見られる。	写真番号2  縦壁前面に土砂堆積および植生が見られる。
その他(舗装01)【判定区分: Ⅱ】	【判定区分: 】
写真番号3  舗装にひびわれが見られる。	

18. 百目木暮田橋

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度 経度	35° 22' 48.90" 140° 02' 13.67"	橋梁ID
百目木暮田橋 (フリガナ)ドウメキクレタバシ	百目木木下内橋線	袖ヶ浦市百目木329-4地先				35.380250,140.037131
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
袖ヶ浦市	2019.11.5	不明	有	一般道		水道管

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

開発虎ノ門コンサルタント(株) 漆畑 雄一郎

定期点検時に記録

応急措置後に記録

部材名	判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に 記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容	応急措置及び 判定実施年月日
上部構造	主桁	Ⅰ				
	横桁					
	床版					
下部構造	Ⅰ					
支承部	Ⅰ					
その他	Ⅰ					

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録

(判定区分)

Ⅰ

(所見等)

道路橋の機能に支障が生じていない状態である。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
不明	5.94m	5.92m
橋梁形式		
RC単純床版橋(場所打ち)		

起点側



終点側

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(損傷状況)


○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

【判定区分: 】	【判定区分: 】
【判定区分: 】	【判定区分: 】

付図-1 部材番号図	径 間 番 号	1
------------	---------	---

フリガナ 橋 梁 名	トウキョウカハシ 百目木暮田橋	路 線 名	百目木木下内橋線	所在地	袖ヶ浦市百目木329-4地先
---------------	--------------------	-------	----------	-----	----------------



19. 大原橋

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 23′ 39.04″	橋梁ID
				経度	140° 00′ 58.79″	
大原橋 (フリガナ)オオハラハシ	代宿横田線	袖ヶ浦市横田4535地先				
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
袖ヶ浦市	2019.11.12	松川	有	一般道		不明

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

開発虎ノ門コンサルタント(株) 漆畑 雄一郎

定期点検時に記録

応急措置後に記録

部材名		判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容	応急措置及び 判定実施年月日
上部構造	主桁	Ⅰ					
	横桁	Ⅰ					
	床版	Ⅰ					
下部構造		Ⅰ					
支承部		Ⅰ					
その他		Ⅱ	腐食,欠損,段差	写真1～4,排水01,伸縮02,舗装02			

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録

(判定区分)	(所見等)
Ⅰ	排水管に孔食を伴う腐食、伸縮装置のシール材に欠損、舗装に段差が見られるが、道路橋の機能に支障が生じていない状態である。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
1988年	35.50m	9.50m
橋梁形式		
PC単純プレテンT桁橋		

起点側



終点側

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

別紙2 様式1様式2

状況写真(損傷状況)


○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

写真番号1  排水管用に孔食を伴う腐食が見られる。	写真番号2  写真番号1の近接写真
写真番号3  伸縮装置に欠損が見られる。	写真番号4  舗装に段差が見られる。 起点側: 35mm 終点側: 28mm


付図-1 部材番号図	径 間 番 号	1
------------	---------	---

フリガナ 橋 梁 名	オハラハシ 大原橋	路 線 名	代宿横田線	所在地	袖ヶ浦市横田4535地先
---------------	--------------	-------	-------	-----	--------------



付図-1 部材番号図	径 間 番 号	2
------------	---------	---

フリガナ 橋 梁 名	オオハラハシ 大原橋	路 線 名	代宿横田線	所在地	袖ヶ浦市横田4535地先
---------------	---------------	-------	-------	-----	--------------



支承部

支承101

支承102

支承103

支承104

支承105

支承106

支承107

支承108

支承109

支承110

支承201

支承202

支承203

支承204

支承205

支承206

支承207

支承208

支承209

支承210

P1

A2

舗装

舗装02

舗装01

P1

A2

部材番号図

20. 無名橋(109)

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度 経度	35° 23' 13.37" 140° 02' 43.48"	橋梁ID
無名橋(109) (フリガナ)ムメイキョウ(109)	三箇下町目線	袖ヶ浦市三箇1062-4地先				35.387047,140.045411
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
袖ヶ浦市	2019.11.5	不明	有	一般道		なし

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

開発虎ノ門コンサルタント(株) 漆畑 雄一郎

定期点検時に記録

応急措置後に記録

部材名	判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容	応急措置及び 判定実施年月日
上部構造	主桁	Ⅰ				
	横桁					
	床版					
下部構造	Ⅰ					
支承部	Ⅰ					
その他	Ⅱ	段差	写真1,舗装01			

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録

(判定区分)

Ⅰ

(所見等)

舗装に段差が見られるが、道路橋の機能に支障が生じていない状態である。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
不明	4.20m	8.20m
橋梁形式		
RC単純床版橋(場所打ち)		

起点側



終点側

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(損傷状況)


○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

その他(舗装01)【判定区分: Ⅱ】		【判定区分: 】	
写真番号1  舗装に段差が見られる。 起点側:H=50mm			
【判定区分: 】		【判定区分: 】	

付図-1 部材番号図	径 間 番 号	1
------------	---------	---

フリガナ 橋 梁 名	ムネイヘン(109) 無名橋(109)	路 線 名	三箇下町目線	所在地	袖ヶ浦市三箇1062-4地先
---------------	------------------------	-------	--------	-----	----------------



21. ボックスカルバート④

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 24′ 50.10″	橋梁ID
				経度	139° 59′ 29.54″	
ボックスカルバート④ (フリガナ)ボックスカルバート④	飯富22号線	袖ヶ浦市飯富1883地先				
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
袖ヶ浦市	2019.11.6	用水路	有	一般道		なし

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)

定期点検者

開発虎ノ門コンサルタント(株) 漆畑 雄一郎

定期点検時に記録				応急措置後に記録		
部材名		判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容
上部構造	主桁	Ⅰ				
	横桁					
	床版					
下部構造		Ⅰ				
支承部						
その他		Ⅰ				

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録	
(判定区分)	(所見等)
Ⅰ	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員
不明	2.96m	3.70m
橋梁形式		
ボックスカルバート(場所打ち)		

起点側



終点側

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

【判定区分: 】	【判定区分: 】
【判定区分: 】	【判定区分: 】

付図-1 部材番号図	径 間 番 号	1
------------	---------	---

フリガナ 橋 梁 名	ボックスカルバート④	路 線 名	飯富22号線	所在地	袖ヶ浦市飯富1883地先
---------------	------------	-------	--------	-----	--------------

