


【工場製作写真 ダイジェスト】

①原寸作業



②野書



③ボルト孔明け



④切断




⑤I構成



⑥ロボット溶接



⑦補剛材溶接



⑧仮組立



⑨仮組立完了・検査



⑩塗装状況



⑪塗装完了



⑫発送

