

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35°24'44"		
				経度	140°04'08"		
川原井石崎橋 (フリガナ)カハライツギキバシ		川原井林線	千葉県袖ヶ浦市川原井地先				
管理者名	点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)	
袖ヶ浦市	2016.5.24	松川	無	一般道		無	

部材単位の診断(各部材毎に最悪値を記入)

点検時に記録			点検者	点検責任者	措置後に記録		
部材名	判定区分 (~)	変状の種類 (以上の場合 に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)		措置後の 判定区分	変状の種類	措置及び判定 実施年月日
上部構造	主桁						
	横桁						
	床版						
下部構造							
支承部							
その他							

道路橋毎の健全性の診断(判定区分 ~)

点検時に記録		措置後に記録	
(判定区分)	(所見等)	(再判定区分)	(再判定実施年月日)
	道路橋の機能に支障が生じていない状態である。		

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員	
2001年	11m	9.90m	

架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(損傷状況)

部材単位の判定区分が、又は の場合には、直接関連する不具合の写真に記載の
写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

【判定区分: 】	【判定区分: 】
【判定区分: 】	【判定区分: 】