

# 令和3年度 対策要望箇所一覧【交通安全】

袖ヶ浦市通学路安全対策協議会

No.	学校区	道路種別	場所	状況	R3年度 対策担当部署	R3年度 対策内容
1	昭和小①	県道南総昭和線	市民会館入口信号三叉路	市役所方面への車両が増加。市役所方面から来た車両が市民会館方向になかなか右折できず、歩行者信号が青になってから赤信号で右折する車両があり危険。 →右折信号の設置。ボールの設置	君津土木事務所 木更津警察署	・ガードポールの設置 →R3実施済み
2	昭和小②	市道	千葉銀行袖ヶ浦支店～県道南総昭和線	道幅が狭いにも関わらず、登下校中に車両の往来が多い。路側帯にグリーンベルト塗装済みだが、駐車車両があり通行の妨げとなっていることがある。 →時間帯による車両の通行規制	防災安全課 木更津警察署	
3	奈良輪小②	市道	奈良輪北通り 奈良輪小学校入口交差点(としまや前)	交通量が多く、多くの児童が横断する。歩行者分離信号であるが、子ども飛び出しがあり危険。 →交差点歩道内の足元に、待機場所の表示設置	土木管理課	
4	昭和中①	市道	福王台4丁目 昭和通り昭和中入口信号	登下校時の生徒(自転車・歩行)の通行が多く、車の右左折ができないため、渋滞の原因となっている。 →信号方式の変更(歩車分離式等)	木更津警察署	
5	昭和中②	市道	神納2丁目 福王台保育所前直線道路	車が抜け道として利用し、スピードを出す車両が多く、生徒の登下校時間帯に特に危険。 →ボールの設置、車両が減速する工夫	防災安全課	
6	長浦小①	県道上高根北袖線 市道	平成通り 代宿交差点セブンイレブン前	朝の交通量がとても多く、代宿の方から右折して北袖方面へ向かう車両が渋滞し、赤信号に変わってから曲がる車があり危険。 →「通学路」「児童横断注意」等の注意喚起表示の設置。	君津土木事務所 土木管理課 木更津警察署	・横断歩道の塗り直し →R4実施予定
7	長浦中①	市道	久保田1丁目7付近 長浦中テニスコート側校門付近	校門前で生徒の出入りが多い。坂道になっており車両のスピードが出やすく危険。 →横断歩道の設置、一時停止線の引き直し	防災安全課 木更津警察署	・一時停止線の塗り直し →R4実施予定
8	根形小①	市道	館山道下信号	信号と横断帯が1か所のみついているため、信号を渡るために横断歩道等がない道路を横切る必要があり危険。 →横断歩道の設置	防災安全課 木更津警察署	
9	根形小② 根形中①	市道	のぞみ野28付近 のぞみ野郵便局前交差点	交通量が多く、スピードを出す車両も多い。また、交差点にて脇道への右左折車も多い。子どもが横断することが多く危険。 →信号の設置、注意喚起看板の設置	防災安全課 木更津警察署 土木管理課	・横断歩道の塗り直し →R3実施予定 ・取り締まりの強化
10	根形中②	市道	のぞみ野6付近 のぞみ野入口 菜心味付近カーブ	朝の通行量が多く、自転車が車道を通行する際に、接触の危険がある。車道と歩道の段差が大きく歩道に上がることができない。 →自転車通行帯の設置	土木建設課 土木管理課	
11	中川小①	市道	横田2528番地先 小坪橋～中川小正門付近	道幅が狭く、児童と車の接触の可能性あり危険。 →路面標示の塗り直し、グリーンベルトの新設	土木建設課	・グリーンベルト、外側線等塗り直し →R4以降実施予定
12	中川小②	国道409号線	横田2657番地先 ウェルシア横田店近く信号付近	加登栄脇の赤道から国道へ出たところ～信号までの間が、幅員が狭く、大型車を含め通行量が多く危険。 →市道から信号丁字路で道の開設	君津土木事務所 土木管理課	・グリーンベルト、外側線等塗り直し検討 ・隣地の壁について相談
13	中川小③	市道	横田2637付近 中川幼稚園前	児童及び園児が多く通行する。車両の通行量が多く、児童と車の接触の可能性あり危険。 →路面標示の塗り直し、グリーンベルトの新設	土木建設課	
14	中川小④	県道長浦上総線	阿部104付近 富川橋～児童養護施設びつき	道幅が狭く、車両すれ違い時に路側帯まで車両がはみ出し危険。 →道路の拡幅、時間帯通行規制、大型通行規制	君津土木事務所 木更津警察署	・道路拡幅事業継続
15	中川小⑤	市道	三黒谷中地区 のぞみ野通りと3番線の交差点	交通事故が多く危険 →道路拡幅・交差点の改良	土木建設課	・道路拡幅事業継続
16	中川小⑥	市道	吉野田514付近 県道～檜水橋手前	一部歩道がないため危険 →歩行帯の整備	土木建設課	・境界確認作業
17	平川中①	県道横田(T)上泉線	野里742付近 野里神社前道路	道幅が狭く、ガードレールもないため危険。 →ガードポールの設置	君津土木事務所	・歩道整備予定
18	平岡小①	県道横田(T)上泉線 市道	野里1503 平岡小西門前	横断歩道の先に信号機があり、横断歩道を見落とされやすく危険。 →平岡小前交差点歩道整備、通学路の変更	君津土木事務所	・歩道の整備、通学路の変更 →R3実施済み
19	平岡小②	県道横田(T)上泉線 市道	野里1503～永吉711付近 平岡小～東京ドイツ村入り口	大型車両の時間規制解除に伴い、大型車両の通行が増加し危険。 →大型車両規制の継続	防災安全課 木更津警察署 君津土木事務所	
20	幽谷分校①	県道南総昭和線	川原井94付近 川原井信号	横断歩道が塗装が薄くなり危険。 →横断歩道の塗り直し。	木更津警察署	・横断歩道の塗り直し →R4実施予定
21	幽谷分校②	県道南総昭和線	川原井56付近 金堀通り丁字路	横断歩道が塗装が薄くなり危険。 →横断歩道の塗り直し。	木更津警察署	・横断歩道の塗り直し →R4実施予定
22	蔵波小①	市道	蔵波台5丁目19付近 勝下通り交差点	朝の登校時間帯、平成通りから勝下通りに右折する車両が多く、横断中の児童と接触の恐れがあり危険。また、里見動物病院前、一部区間のガードレール塗切れており、最短距離を横断しようとする歩行者と左折車の接触の恐れがあり危険。 →信号方式の変更(直進・左折・右折とも矢印式信号)	木更津警察署 土木管理課	